

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06DFR337



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |                                                             |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka             | 06DFR337          | Şanzıman Tipi           | Otomatik                                                    |
| KM                | 136104            | Yakıt Cinsi             | Dizel                                                       |
| Şase              | VF1RFB00469024810 | Motor Gücü              | 85 kw                                                       |
| Motor Hacmi       | 1461cc            | Marka                   | Renault                                                     |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                   | Megane                                                      |
| İlk Tescil Tarihi | 12-09-2022        | Sonraki Muayene Tar.    | 00-00-0000                                                  |
| Model Yılı        | 2022              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 00-00-0000                                                  |
| Araç Tipi         | Sedan             | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı       | 4 Kapı            |                         |                                                             |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Rapor No: 06-01-3434217  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler ve çizikler mevcut                            |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizikler,deformeler ve kir mevcut                     |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       | silecek deforme                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       | Sol z rot hasarlı                                     |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                       |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       |                                                       |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam taş izi                                        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA   |
|----------|--------|
| 3,8 m/km | 2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 81      | 84      | 3        |
| 2. Aks | 67      | 75      | 8        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1,0845 | 0,9715 | 10        |
| 2. Aks                     | 1,5505 | 1,4065 | 9         |
| El Freni                   | 1,85   | 1,7455 | 5         |

### Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 4,93 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,12 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 4,89 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 5,08 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

08.11.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00469024810 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.11.2025 13:58:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

4\*

Hata kodu DTC 000223:

YAKIT BASINCI REGULASYONU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 200094:

Hata kodu DTC 100694:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508086:

MULTIPLEKS AG

MULTIPLEKS AGA ENJEKSİYON DAGITIM ÇIKISI YOK!

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fani

Hatali kontrol akim devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistansı CAN

Hata kodu DTC A72449:

ECU

ARIZALI ECU

Hata kodu DTC E13987:

Hata kodu DTC E14087:

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC A0801C:

Motor calistirma tusu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC E25487:

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hata kodu DTC 061347:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon ile iletisim

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93398F::

ARKA KAMERA

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934116:

ECU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934262:

Radyo

"Yasaklanmis" mod

Hata kodu DTC 93DDS8F:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 17.10.2023   |                      | Çarpma       | Hayır             | 1600           | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/12             |
| Rapor No:     | 06-01-3434217    | Araç Giriş Tarihi: | 08.11.2025 11:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 14:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12  
Rapor No: 06-01-3434217 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 14:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Taş İzi



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ  
Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Marşbiyel, sol - Boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/12            |
| Rapor No:     | 06-01-3434217    | Araç Giriş Tarihi: | 08.11.2025 11:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 14:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-3434217    | Araç Giriş Tarihi: | 08.11.2025 11:56 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 14:42 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası