

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Rapor No: 06-01-1481118  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49

# Full Plus Ekspertiz



## 34FTP808



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

Plaka	34FTP808	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	64634	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00669024811	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	14-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	23-06-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Rapor No: 06-01-1481118  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Rapor No: 06-01-1481118  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Taş izi ve boya atması mevcut. Ön tampon alt kısım hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Araç BAKIM uyarı ikaz lambası ve ENJEKSİYON kontrol ettirin uyarısı veriyor.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,2 m/km	-2,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	76	0
2. Aks	58	70	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.423	1.2975	8
2. Aks	0.8775	0.8455	3
El Freni	0.9745	0.878	9

### Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,07 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,73 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,96 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,77 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert  
Ankara Őařmaz Őubesi Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Ara Giriř Tarihi: 21.04.2026 09:18 Ara ıkıř Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
21.04.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi  
Motor kodu:  
K9K-854  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00669024811 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiř:  
21.04.2026 09:28:21/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hata kodu P0133:  
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1  
SONDA DEGİSTİRME  
Hata kodu P0133:  
LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1  
SONDA DEGİSTİRME  
Motor  
Dizel motor  
4\*  
Hata kodu DTC 052129:  
Hata kodu DTC 200094:  
Hata kodu DTC 100694:  
Hata kodu DTC 2A0026:  
Motor  
Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 508386:  
Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC E15687:  
Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 506E54:  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Direks. acl sen  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...  
Hava yastigi  
Hava yastigi (CAN)  
Klima  
Klima  
Givenlik  
Park asistansı CAN  
Hata kodu DTC E13987:

Hata kodu DTC E14087:  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AF7001:  
Fren pedali musiri  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0000S8:  
Yağmur/isik sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0208:  
LIN-Bus  
BAGLANTI YOK!  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC AODO11:  
KISA FAR SOL  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Anahtarsız giriş ve siiris moduli CAN  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC E25487:  
Sanziman  
Cift debriyajlı sanziman CAN  
Hirsizlik koruması  
CAN Gateway  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızi CAN  
Ses/Video  
Navigasyon ile iletişim  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00669024811 şase nolu ve 34FTP808 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Rapor No: 06-01-1481118  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49

## Araç Resimleri



## Diğer



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Delinmiş



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.04.2026 09:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1481118 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 21.04.2026 09:49  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası