

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25
Rapor No: 06-01-3481156
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25

Full Plus Ekspertiz



06DIB215



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DIB215	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	76385	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00669024937	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	14-11-2022	Sonraki Muayene Tar.	28-04-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25
Rapor No: 06-01-3481156
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Dolu izi, noktada ezik, taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,2 m/km	-3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	77	5
2. Aks	52	69	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.348	1.3175	2
2. Aks	0.834	0.841	0
El Freni	1.05	1.0685	1

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,77 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	6,84 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,18 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

21.04.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi
Motor kodu:
K9K-854
Uretim yili:
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00669024937 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
21.04.2026 10:01:45/
Hata kodu / Genel sorgulama /
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu DTC 253F29:
MOTOR YAGI
MOTOR YAGINA SU KARISMASI
Hata kodu DTC 164164:
ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBINI 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 164264:
ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 164364:
ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 158B96:
Hata kodu DTC 102829:
Elektrikli sogutma maddesi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4E802:
ic mekan fanı
Hatali kontrol akim devresi.
Güvenlik
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC A72449:
ECU

ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A72488:
Hata kodu DTC A74087:
Hata kodu DTC A74487:
Hata kodu DTC A74B87;
Hata kodu DTC A74D87:
Hata kodu DTC A75087:
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC2123:
Surucu tarafi emniyet kemeri digmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yagmur/isik sensoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
BAGLANTI YOK!
Konfor
UPC CAN
Konfor
Anahtarsız giriş ve siiris modulu CAN
Hata kodu DTC A0801C:
Motor calistirma tusu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti
i
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E16587:
Sanziman
Cift debriyajli sanziman CAN
Hata kodu DTC 181516:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hirsizlik koruması
CAN Gateway
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylizi CAN
Hata kodu DTC 9F3588:
OTOMATİK KLİMA KONTROLUYLE (ACC) CAN İLETİSİMİ
KAYIP CAN-BUS BİLGİSİ!
Ses/Video
Navigasyon ile iletisim
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmis" mod
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.03.2023		Çarpışma	Hayır	4626.38	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25
Rapor No: 06-01-3481156
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç Genelinde dolu hasari izleri mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-3481156 Araç Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası