

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34BER809

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34BER809	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139748	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00060204452	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	12-04-2018	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2018	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35
Rapor No: 06-01-1427881
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,deformeler,yakıcı madde izleri ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek lastikleri deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut, ve sağ arka jant göbeği yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler ve balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumları yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor Alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sunroof çerçevesi hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik ve termostat su kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	79	6
2. Aks	77	85	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2335	1.9435	12
2. Aks	1.827	1.785	2
El Freni	1.1455	1.206	5

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	91H	5,75 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	91H	4,94 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	91H	5,08 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	91H	5,53 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.10.2025

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-646 (K9K-F6)

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFB00060204452 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.10.2025 12:27:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0545:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 1 (SIRA 1)

HATALI DEVRE YA DA SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0545:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 1 (SIRA 1)

HATALI DEVRE YA DA SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0545:

EGZ0Z GAZI SICAKLIK SENSORU 1 (SIRA 1)

HATALI DEVRE YA DA SINYAL COK ZAYIF

Motor

Dizel CAN OBD

Hata kodu DTC 054416:

TURBO KOMPRESOR ONCESI SICAKLIK SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 061B64:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C42200:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

ALINAN GECERSİZ VERİ

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 510101:

Arka sol el freni aktuatori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 500377:

El freni

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 516C64:

EL FRENİNİN AKTİVASYON VE AYIRMA SVICI

HATALI FONKSİYON/SINYAL!

Hata kodu DTC 516879:

Elektromekanik el frenini

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hare
ket algılandı.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC 5A607B:

Vakum sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A727A;;

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Cok dusuk lastik basinci.

Hata kodu DTC 5A737A;;

LASTİK BASINCI SENSORU 2

Cok dusuk lastik basinci.

Hata kodu DTC 5A747A;;

LASTİK BASINCI SENSORU 3

Cok dusuk lastik basinci.

Hata kodu DTC 5A757A;;

LASTİK BASINCI SENSORU 4

Cok dusuk lastik basinci.

Hata kodu DTC 952049:

Yagmur/isik sensoru

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923A92:

AKU İZLEME

Akl bosalmistir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistansı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C11187:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant
ı

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C14087:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Suriçi koltuğu kumanda ünitesi CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sensoriine veri yolu bagla
ntisi

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sensortine veri yolu bagla
ntisi

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC C41786:
FREN SINYALI CAN-BUS/VERİ HATTI
MANTIKSIZ SINYAL
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylızi CAN
Hata kodu DTC 930386:
Radyo Bus
HATALI İLETİSİM!
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Telematik CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.07.2022		Çarpma	Hayır	6031.18	TL
26.07.2018		ERPÇarpma	Hayır	4738.68	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35
Rapor No: 06-01-1427881
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kaporta, A-direk, sağ > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Sunroof çerçeve/kasa > Hasarlı



Tavan, Sunroof çerçeve/kasa > Hasarlı



Tavan, Sunroof çerçeve/kasa > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35
Rapor No: 06-01-1427881
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Çatlak



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 12:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1427881 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:54 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 12:35
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Kaporta

Marşbiyel, sağ

Fren sistemi

Parça ve Hasar

B-direk, sağ - Boyalı

A-direk, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı bağlantı civataları işlemlili

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araç motor arıza, lastik basınç, bakım ve enjeksiyon uyarı ikaz lambaları yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.10.2025 12:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1427881	Araç Giriş Tarihi:	18.10.2025 11:54	Araç Çıkış Tarihi:	18.10.2025 12:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası