

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 13:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/14
Rapor No:	06-01-1499922	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 13:30
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CZU188



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1499922 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CZU188	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	129612	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00363445498	Motor Gücü	81 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	KAHVERENGİ	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	31-07-2019	Sonraki Muayene Tar.	11-07-2026
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30
Rapor No: 06-01-1499922
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1499922 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar ,ezik ,çizik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camlarında yoğun çizikler çatlamlar ve hasarlar mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1499922 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,5 m/km	-3,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	77	1
2. Aks	50	37	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.782	1.6105	9
2. Aks	2.037	2.027	0
El Freni	1.393	1.3335	4

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	93V	5,3 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/17	93V	5,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/17	93V	5,5 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/17	93V	5,8 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1499922 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1499922 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

01.07.2026
Arac:
Renault Megane-1V 1.5 dCi
Motor kodu:
K9K-646 (K9K-F6)
Üretim yılı;
15-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF1RFB00363445498 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.07.2026 13:24:15/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel CAN OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC C40200:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
ABS
Park freni CAN
Hata kodu DTC 516C64:
EL FRENNİN AKTİVASYON VE AYIRMA SVICI
HATALI FONKSİYON/SİNYAL!
Hata kodu DTC C10186:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 80D229:
Hava yastığı kontrol lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Klima
Klima
Güvenlik
Park asistanı CAN
Hata kodu DTC A74382:
Multimedya sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UCH CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 95D608:
LIN-Bus
BAĞLANTI YOK!
Hata kodu DTC 952049:
Yağmur/ısı sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
UPC CAN

Konfor
Gosterge panosu CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC D22586:
Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SİNYAL
Hata kodu DTC D22686:
Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi
HATALI SİNYAL
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya araylı CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
3*
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934149:
ECU
YANLIŞ KONFIGURASYON
Hata kodu DTC 934C96:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 13:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1499922	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 13:30
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1RFB00363445498 şase nolu ve 06CZU188 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 13:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1499922	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 13:30
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30
Rapor No: 06-01-1499922
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30
Rapor No: 06-01-1499922
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Tampon, ön, Tampon koruyucu
orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, orta >
Kırılmış



Sis lambaları, Sis farı camı, sağ
> Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı camı, sol
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Farlar, Far camı, sol >
Çatlak



Farlar, Far camı, sol > Taş
izi



Farlar, Far camı, sol > Taş
izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş
izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2026 13:30
Rapor No: 06-01-1499922
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:21

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2026 13:30



Farlar, Far camı, sağ > Taş
Izi



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Camlar, Ön cam >
Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu
Hasarı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 13:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1499922	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 13:30
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol marşbiyel işlemler boyalı. Araçta dolu hasarı mevcut. Far camlarında yoğun çizik taş izi ve çatlamlar mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2026 13:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1499922	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2026 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2026 13:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası