

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Rapor No: 06-01-1479838  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16

# Full Plus Ekspertiz



## 06EF9899



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06EF9899	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	62948	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin + Lpg
<b>Şase</b>	VF1RFB00459548960	<b>Motor Gücü</b>	85 kw
<b>Marka</b>	Renault	<b>Motor Hacmi</b>	1598cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Megane
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	10-01-2018	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	15-06-2026
<b>Model Yılı</b>	2017	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Rapor No: 06-01-1479838  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Rapor No: 06-01-1479838  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Rötuş, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	kir ve deforme mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,2 m/km	-3.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	71	0
2. Aks	56	46	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8655	1.7755	4
2. Aks	2.169	2.054	5
El Freni	1.2905	1.1675	9

### Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,58 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,65 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,52 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,72 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
  
16.04.2026  
Arac:  
Renault Megane-1V 1.6 SCE  
Motor kodu:  
H4M-738  
Üretim yılı:  
16-18  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF1RFB00459548960 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
16.04.2026 16:55:21/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 020113:  
Sil. 1 enjeksiyon valfi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 020213:  
Sil. 2 enjeksiyon valfi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 020313:  
Sil. 3 enjeksiyon valfi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 009517:  
Emme havası sıcaklık sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 01061C:  
Emme manifoldu basınc sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 061A61:  
ECU  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC 060AF1:  
ECU  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Hata kodu DTC 035413:  
ATESLEME BOBİNİ SİLİNDİR 1/4  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC C10000:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC C41200:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba  
glantı  
ALINAN GECERSİZ VERİ  
Hata kodu DTC C12600:  
Direks. acl sen

HATALI SINYAL  
Hata kodu DTC C40100:  
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS  
I  
ALINAN GECERSİZ VERİ  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Hata kodu DTC 80D229:  
Hava yastığı kontrol lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 90531E:  
YOLCU KOLTUĞU KİSİ ALGILAMASI SENSÖRÜ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC C42394:  
Gosterge grubu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Klima  
Klima  
Hata kodu DTC A4D308:  
Givenlik  
Park asistanı CAN  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC 95D608:  
LIN-Bus  
BAGLANTI YOK!  
Hata kodu DTC 956024:  
KAVRAMA SVİCİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 956123:  
Debriyaj pedal sensörü son konumu  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 5A607B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.  
Hata kodu DTC 5A727A;:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1  
Çok düşük lastik basıncı.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC 5A737A;:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2  
Çok düşük lastik basıncı.  
Hata kodu DTC 5A747A;:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3  
Çok düşük lastik basıncı.  
Hata kodu DTC 5A757A;:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4  
Çok düşük lastik basıncı.  
Konfor  
UPC CAN  
Hata kodu DTC 922E24:  
VİTES KOLU KONUMU "N"  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC 940215:  
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC C15987:  
Park yardımcı kumanda Unitesi ile CAN bağlantısı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu DTC 941513:  
Geri vites lambası

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.09.2019		Çarpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Rapor No: 06-01-1479838  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16

## Araç Resimleri



## Çizik



Farlar, Far camı, sağ >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Farlar, Far camı, sol >  
Çizik

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Rapor No: 06-01-1479838  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16

## Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Kırılmış



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2026 09:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1479838 Araç Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:44 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2026 09:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası