

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CHJ171



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHJ171	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	113574	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF1L5220866480980	Motor Gücü	74 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Symbol
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-21	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve rötüşler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme,kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Dikiz aynası sinyal lamba camları hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön amortisör körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo ses yapıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Ses ve titreme yapıyor.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Araç Radyo kodu istediğinden eğlence sistemi kontrol edilemedi.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Pas mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	73	4
2. Aks	57	56	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2805	1.2195	4
2. Aks	1.785	1.89	5
El Freni	0.6485	0.685	5

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,71 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,54 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,67 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 15:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1381708	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 15:36
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.06.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu:

H4D-450 (H4D-B4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1L5220866480980 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

10.06.2025 15:30:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

7*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C12187:

Surus dinamik kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus

-bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 226322:

Sarj basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 018A12:

Gaz basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC C31587:

Arac hızı sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 15B673:

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Güç kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 903617:

Güç kaynağı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0980 şasi nolu RENAULT SYMBOL JOY 1.0 TCE ECO 100 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36
Rapor No: 06-01-1381708
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36
Rapor No: 06-01-1381708
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Egzoz sistemi, Arka susturucu > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Kırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.06.2025 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1381708 Araç Giriş Tarihi: 10.06.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 10.06.2025 15:36
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Motor
Direksiyon sistemi

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor
Direksiyon - Ses Yapıyor

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı . Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.06.2025 15:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1381708	Araç Giriş Tarihi:	10.06.2025 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	10.06.2025 15:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası