

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CHC239



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |              |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Plaka                | 06CHC239          | Şanzıman Tipi | Manuel       |
| KM                   | 81342             | Yakıt Cinsi   | Benzin + Lpg |
| Şase                 | VF1L5220766481862 | Motor Gücü    | 74 kw        |
| Marka                | Renault           | Motor Hacmi   | 999cc        |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Symbol       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-10-21        | Model Yılı    | 2020         |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO      |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |              |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Boya atması ,rötüş, ezik ve çizikler mevcut.                                 |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                              |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kir ve çizikler mevcut.                                             |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Sağ Arka lamba camı ve sağ dikiz aynası lamba camı hasarlı. Sağ far arızalı. |
| Silecekler                                    |       |                                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                              |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jant kapağı seti çizik.                                                      |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                                              |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                              |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor ve turbo sesli çalışıyor. Soğutma sıvısı eksik.                        |
| Şanzıman                                      |       |                                                                              |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                              |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                              |
| Araç Altı                                     |       |                                                                              |
| Akü                                           |       | Akü takviyesiyle çalıştığından akü testi yapılamadı                          |
| Klima                                         |       |                                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                              |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       | Paslanma mevcut.                                                             |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       | Soğutma sıvısı eksik.                                                        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA    |
|-----------|---------|
| -3.3 m/km | -2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 77      | 1        |
| 2. Aks | 64      | 70      | 6        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.8345 | 1.6525 | 9         |
| 2. Aks                     | 1.7415 | 2.0775 | 16        |
| El Freni                   | 0.877  | 0.9065 | 3         |

### Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88T                | 6,12 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T                | 6,09 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88T                | 6,25 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T                | 6 mm          | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 74                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.06.2025 11:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1381901    | Araç Giriş Tarihi: | 11.06.2025 10:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.06.2025 11:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

11.06.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu:

H4D-450 (H4D-B4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1L5220766481862 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.06.2025 11:07:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC C12187:

Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus

-bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi güc kaynağı

ARIZALI GÜC KAYNAĞI

Hata kodu DTC C10887:

Sivi gaz işletim sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

/bağlantı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C01908:

LIN-Bus

ARIZA NEDENİYLE SİSTEM KAPATMA

Hata kodu DTC C31587:

Araç hızı sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 007181:

Dis disk hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 151292:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 15B673:

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 903616:

Güç kaynağı

ARIZALI GÜC KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.06.2025 11:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1381901    | Araç Giriş Tarihi: | 11.06.2025 10:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.06.2025 11:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1862 şasi nolu RENAULT SYMBOL JOY 1.0 TCE ECO 100 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.06.2025 11:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1381901    | Araç Giriş Tarihi: | 11.06.2025 10:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.06.2025 11:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

## Diğer



Farlar, Far, sağ > Arızalı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Kırılmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1381901 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:35 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 11:18  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Motor, Bakım > Uyarı Lambası  
Yanıyor



Motor, Ateşleme sistemi >  
Uyarı Lambası Yanıyor

**Parça Grubu**

Motor

Motor

**Parça ve Hasar**

Turbo - Ses Yapıyor

Motor - Ses Yapıyor

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.06.2025 11:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1381901    | Araç Giriş Tarihi: | 11.06.2025 10:35 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.06.2025 11:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası