

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CFD613



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |                                                             |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka             | 06CFD613          | Şanzıman Tipi           | Manuel                                                      |
| KM                | 118686            | Yakıt Cinsi             | Benzin + Lpg                                                |
| Şase              | VF1L5220766483451 | Motor Gücü              | 74 kw                                                       |
| Motor Hacmi       | 999cc             | Marka                   | Renault                                                     |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                   | Symbol                                                      |
| İlk Tescil Tarihi | 09-11-2020        | Sonraki Muayene Tar.    | aN-aN-0NaN                                                  |
| Model Yılı        | 2020              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | aN-aN-0NaN                                                  |
| Araç Tipi         | Sedan             | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı       | 4 Kapı            |                         |                                                             |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Rapor No: 06-01-1434371  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50

Sayfa: 3/13  
Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Çizikler,ezikler, hasarlar ve taş izleri mevcut       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                       |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizikler,deformeler ve kir lekeler                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                       |
| Silecekler                                    |       |                                                       |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                       |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                       |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                                       |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                       |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                       |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Motor rölantide sarsıntılı çalışıyo                   |
| Şanzıman                                      |       |                                                       |
| Diferansiyel                                  |       |                                                       |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                       |
| Park Sensörleri                               |       |                                                       |
| Araç Altı                                     |       |                                                       |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima                                         |       |                                                       |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam taş izi                                        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                       |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                       |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                       |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.8 m/km | -0.6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77      | 83      | 6        |
| 2. Aks | 66      | 63      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol   | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.352 | 1.267 | 6         |
| 2. Aks                     | 1.474 | 1.257 | 14        |
| El Freni                   | 0.951 | 0.81  | 14        |

### Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88H                | 5,54 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88H                | 6,56 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88H                | 5,69 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88H                | 6,25 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 74                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.11.2025 16:46 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1434371    | Araç Giriş Tarihi: | 10.11.2025 10:50 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.11.2025 16:46 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

10.11.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1L5220766483451 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.11.2025 16:40:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Hata kodu P2BA3:

Mars dinamosu

Mekanik arıza

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 226322:

Sarj basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 083329:

Debriyaj pedali musiri

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 1302F8:

Silindir 2 ateşleme devresi

GAZ KULLANIMI SIRASINDA TEKLEMELER ALGILANDI

Hata kodu DTC 0313F8:

Ateş almama

DUSUK YAKIT SEVIYESIYLE TEKLEME

Hata kodu DTC 061A61:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 229322:

LPG sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 151292:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 26.06.2024   |                      | Çarpma       | Hayır             | 6432           | TL                         |
| 01.02.2023   |                      | Çarpma       | Hayır             | 5091.43        | TL                         |
| 12.06.2022   |                      | Çarpma       | Hayır             | 2171.2         | TL                         |
| 06.06.2022   |                      | Çarpma       | Hayır             | 648            | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.11.2025 16:46 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/13             |
| Rapor No:     | 06-01-1434371    | Araç Giriş Tarihi: | 10.11.2025 10:50 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.11.2025 16:46 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı fitili > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş izi



Camlar, Ön cam > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.11.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13  
Rapor No: 06-01-1434371 Araç Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 10.11.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sol  
Motor

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sol - Boyalı  
Motor - Sarsıyor

**Notlar****Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Alternatör arıza uyarı ikaz lambası yanıyor . C direk sol maskeleme hatasından boya tozu mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.11.2025 16:46 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 13/13            |
| Rapor No:     | 06-01-1434371    | Araç Giriş Tarihi: | 10.11.2025 10:50 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.11.2025 16:46 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası