

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1349760 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06HB9573

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1349760 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |              |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Plaka                | 06HB9573          | Şanzıman Tipi | Manuel       |
| KM                   | 98698             | Yakıt Cinsi   | Benzin + Lpg |
| Şase                 | VF1LBN00547534566 | Motor Gücü    | 55 kw        |
| Marka                | Renault           | Motor Hacmi   | 1149cc       |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Symbol       |
| Sonraki Muayene Tar. | ONaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2012         |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | ...          |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |              |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1349760 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik çizik dolu HASARI mevcut.                                                 |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                                |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirlenmiş,sol ön koltuk yakıcı madde hasarı,kapı döşemeleri deformasyon mevcu. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                                |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | Farlar ve çamurluk sinyali solmuş deforme olmuş.                               |
| Silecekler                                    |       |                                                                                |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                                |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                                |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jant kapakları kırık çizik.                                                    |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                                                |
| Yürür Aksam                                   |       | Aks yağ kaçağı mevcut.                                                         |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçakları mevcut.                                                          |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut ,şanzıman kavraması zayıf.                                   |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                                |
| Direksiyon Sistemi                            |       | Direksiyon pompası yağ kaçağı mevcut .                                         |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                                |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                                |
| Araç Altı                                     |       | Alt muhafaza deforme olmuş.                                                    |
| Akü                                           |       |                                                                                |
| Klima                                         |       | Klima soğutmuyor.                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       | Ön cam ızgarası deforme olmuş.                                                 |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                                |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                                |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                                |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1349760 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN         | ARKA     |
|------------|----------|
| 5.1 ! m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 71      | 58      | 13       |
| 2. Aks | 57      | 55      | 2        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.4205 | 2.268  | 6         |
| 2. Aks                     | 1.854  | 1.768  | 4         |
| El Freni                   | 1.513  | 1.0395 | 31        |

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 175/65/14 | 82T                | 446 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 175/65/14 | 82T                | 4,84 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 175/65/14 | 82T                | 4,28 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 175/65/14 | 82T                | 4,52 mm       | Yazlık |



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1349760 Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 55                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.03.2025 12:31 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1349760    | Araç Giriş Tarihi: | 11.03.2025 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.03.2025 12:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

11.03.2025  
Arac:  
Renault Clio-III 1.2  
Motor kodu:  
D4F-740 (D4F-D7)  
Üretim yılı;  
05-05  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
06HB9573  
VIN:  
VF1LBN00547534566 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
11.03.2025 11:49:48 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hata kodu P0300:  
Ates almama  
TEKLEME KAYDEDİLDİ  
Hata kodu P0300:  
Ates almama  
TEKLEME KAYDEDİLDİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4566 şasi nolu RENAULT (OYAK) SYMBOL AUTHENTIQUE EDITION 1.2 16V 75 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Rapor No: 06-01-1349760  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31

## Araç Resimleri



## Çizik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Rapor No: 06-01-1349760  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31


## Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Motor, Silindir kapağı contası > Yağ Kaçağı



Motor, Silindir kapağı contası > Yağ Kaçağı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2025 12:31  
Rapor No: 06-01-1349760  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:52

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2025 12:31



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Hidrolik pompası > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Hidrolik pompası > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Farlar, Far, sol > Solmuş



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

**Parça Grubu**

Kalorifer/Klima

Camlar

Camlar

**Parça ve Hasar**

Klima - Çalışmıyor

Alt ızgara - Deforme Olmuş

Ön cam fitili - Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.03.2025 12:31 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1349760    | Araç Giriş Tarihi: | 11.03.2025 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.03.2025 12:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç yağ kaçaklarından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 11.03.2025 12:31 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1349760    | Araç Giriş Tarihi: | 11.03.2025 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 11.03.2025 12:31 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası