

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06EC3160



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FİAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06EC3160          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 172588            | Yakıt Cinsi   | Benzin  |
| Şase                 | VF14SRAG953704678 | Motor Gücü    | 55 kw   |
| Motor Hacmi          | 1149cc            | Marka         | Renault |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Symbol  |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-12-24        | Model Yılı    | 2015    |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                             |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Yakıcı madde izi, ezik, çizik ve hasarlar mevcut . |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                    |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Deforme, kir, çizik ve hasar mevcut.               |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                    |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                    |
| Silecekler                                    |       |                                                    |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                    |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                    |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jant kapağı seti çizik.                            |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                                    |
| Yürür Aksam                                   |       | Ön amortisör körükleri hasarlı.                    |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Yağ kaçakları mevcut.                              |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut. Debriyaj aşınmış.               |
| Diferansiyel                                  |       |                                                    |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                    |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                    |
| Park Sensörleri                               |       |                                                    |
| Araç Altı                                     |       |                                                    |
| Akü                                           |       |                                                    |
| Klima                                         |       |                                                    |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                    |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       | Kayış ses yapıyor                                  |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                    |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       | Yoğun kirli ve yağlı.                              |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA   |
|----------|--------|
| 4.3 m/km | 3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 68      | 6        |
| 2. Aks | 54      | 54      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.0715 | 1.991  | 3         |
| 2. Aks                     | 1.569  | 1.5695 | 0         |
| El Freni                   | 0.9235 | 0.997  | 7         |

### Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88H                | 6,86 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88H                | 7 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88H                | 6,77 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88H                | 7,03 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 55                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.06.2025 13:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1383495    | Araç Giriş Tarihi: | 16.06.2025 11:38 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.06.2025 13:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

16.06.2025  
Arac:  
Renault Clio-IV 1.2  
Motor kodu:  
D4F-740 (D4F-D7)  
Üretim yılı;  
12-19  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
VF14SRAG953704678 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
16.06.2025 12:17:35 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin CAN OBD  
Hata kodu DTC 017009:  
Yakıt sistemi  
ARIZALI SİSTEM  
Hata kodu DTC 0301F8:  
YANMA SILINDIRI, 1  
TEKLEME ALGILANDI  
Hata kodu DTC 030166:  
YANMA SILINDIRI, 1  
TEKLEME ALGILANDI  
Hata kodu DTC 030366:  
YANMA SILINDIRI 3  
TEKLEME ALGILANDI  
Hata kodu DTC 0314F8:  
Ates almama  
TEKLEME KAYDEDİLDİ  
Hata kodu DTC 031466:  
Ates almama  
TEKLEME KAYDEDİLDİ  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
Hata kodu DTC 5A607B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Hata kodu DTC 80D224:  
Hava yastığı kontrol lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Hata kodu DTC F00316:  
AKU VOLTAJI  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Konfor  
UCH CAN  
Ses/Video  
Radyo CAN  
Hata kodu DTC 93F016:  
AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 14.01.2017   |                      | ERPÇarpma    | Hayır             | 1506.57        | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.06.2025 13:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1383495    | Araç Giriş Tarihi: | 16.06.2025 11:38 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.06.2025 13:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Rapor No: 06-01-1383495  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Rapor No: 06-01-1383495  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18

## Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Eğlence sistemi > Pikselsol > Sökülmüş-Yok Hatası



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Kırılmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Motorsöğütması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş




Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.06.2025 13:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1383495 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 11:38 Araç Çıkış Tarihi: 16.06.2025 13:18  
Mersis No: 0309073518100001



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Amblem > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Şanzıman  
Motorsoğutması  
Kapı, sağ ön

#### Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış  
Kayış - Ses Yapıyor  
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur tespiti yapılamadı .Direksiyonda kılıf olduğundan kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 16.06.2025 13:18 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1383495    | Araç Giriş Tarihi: | 16.06.2025 11:38 | Araç Çıkış Tarihi: | 16.06.2025 13:18 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası