

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34FYZ366



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

## Araç Bilgileri

|                          |                   |                             |            |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Plaka</b>             | 34FYZ366          | <b>Şanzıman Tipi</b>        | Otomatik   |
| <b>KM</b>                | 82806             | <b>Yakıt Cinsi</b>          | Benzin     |
| <b>Şase</b>              | VF1RJF00769794022 | <b>Motor Gücü</b>           | 66 kw      |
| <b>Motor Hacmi</b>       | 999cc             | <b>Marka</b>                | Renault    |
| <b>Rengi</b>             | BEYAZ             | <b>Model</b>                | Taliant    |
| <b>İlk Tescil Tarihi</b> | 11-11-2022        | <b>Sonraki Muayene Tar.</b> | 02-10-2027 |
| <b>Model Yılı</b>        | 2022              | <b>Araç Tipi</b>            | Sedan      |
| <b>Ruhsat Sahibi</b>     | TAN OTO           | <b>Kapı Sayısı</b>          | 4 Kapı     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Rapor No: 06-01-1439050  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Dolu hasarı, yakıcı madde izi, taş izi, ezik ve çizik mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                              |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir ve deformeleri mevcut. Paspas hasarlı                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                              |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                              |
| Silecekler                                    |       |                                                              |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                              |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                              |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jant kapaklarında boya atmaları mevcut.                      |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren disk ve balataları aşınmış                           |
| Yürür Aksam                                   |       | Ön amortisör körükleri hasarlı.                              |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                                              |
| Şanzıman                                      |       |                                                              |
| Diferansiyel                                  |       |                                                              |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                              |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                              |
| Park Sensörleri                               |       |                                                              |
| Araç Altı                                     |       | Motor alt muhafaza hasarlı                                   |
| Akü                                           |       | Akü kutup başında oksitlenme mevcut.                         |
| Klima                                         |       |                                                              |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                              |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       | Kayış kasnak gurubunda harici ses mevcut.                    |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                              |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                              |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -1.8 m/km | -3,8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 70      | 75      | 5        |
| 2. Aks | 52      | 75      | 23       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 0.9295 | 0.874  | 5         |
| 2. Aks                     | 1.2315 | 1.16   | 5         |
| El Freni                   | 0.5755 | 0.8305 | 30        |

### Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88H                | 5,27 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88H                | 6,59 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88H                | 5,15 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88H                | 5,68 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 66                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

24.11.2025

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJF00769794022 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.11.2025 16:57:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 151813:

Voltaj regülatori

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508287:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508087:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508387:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC E15B87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hata kodu DTC 805229:

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

4\*

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC3912:

Cocuk emniyet salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC9B15:

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC C07300:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 92A481:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 9C101C:

FAR YUKSEKLİK AYARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

3\*

Hata kodu DTC 934116:

Hata kodu DTC 931513:

Anten yükselticisi AM/FM1

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932813:

Mikrofon

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Telematik CAN

Hata kodu DTC AE0016:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 25.11.2025 13:29 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1439050    | Araç Giriş Tarihi: | 24.11.2025 16:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 25.11.2025 13:29 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4022 şasi nolu RENAULT TALIENT JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Rapor No: 06-01-1439050  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Rapor No: 06-01-1439050  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29

## Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Taban, Paspaslar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.11.2025 13:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1439050 Araç Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:55 Araç Çıkış Tarihi: 25.11.2025 13:29  
Mersis No: 0309073518100001



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

#### Parça Grubu

Fren sistemi

#### Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

## Notlar

#### Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Tavan ve bagaj kapağında hafif dolu hasarı izleri mevcut.

#### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 25.11.2025 13:29 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1439050    | Araç Giriş Tarihi: | 24.11.2025 16:55 | Araç Çıkış Tarihi: | 25.11.2025 13:29 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası