

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DVR744



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DVR744	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	94774	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00271119095	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	27-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	15-05-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24
Rapor No: 06-01-1423892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, taş izleri ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar, çizikler, yakıcı madde izleri ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ sol amortisör körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-4.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	78	7
2. Aks	60	56	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.851	0.789	7
2. Aks	1.399	1.28	8
El Freni	0.5745	0.7425	22

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,09 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5,44 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RJF00271119095 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2025 11:01:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 013613:

Katalizatörden sonraki lambda sondası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 250421:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C31581:

Araç hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 151913:

Start rölesi

ARIZALI/EKSIK KONTROL

Hata kodu DTC 151813:

Voltaaj regülatörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 132081:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 15B887:

Batarya yönetimi kumanda Ünitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC C14087:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508287:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508386:

Direks. aç sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 508387:

Direks. aç sen

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik hava kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC 506E54:

Direks. aç sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 506761:

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 903616:

Güc kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

11*

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruç taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9649:

Yagmur/isik sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0108:
HATCHBACK ACMA
arizali aktivasyon
Hata kodu DTC E15B87:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC C07300:
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC C07300:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 92A481:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E14887:
Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 9C101C:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
FAR YUKSEKLIK AYARI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 920F16:
Voltaj regülatörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC ADA116:
AKTUATOR GUC KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOCE15:
UZUN FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AODOQ15:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOD111:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOD115:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC ADA172;
AKTUATOR GUC KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
15*
Hata kodu DTC 940211:
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14F87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba glanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC C19887:
Acil cagri sistemi
KAYIP CAN-BUS BILGISI!

Surus dinamigi kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus -baglanti
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC E16D87:
Telematik kumanda Initesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 11:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1423892	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 10:43	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 11:24
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC C12287:

Tramer Sorgulaması

***9095 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 11:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1423892	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 10:43	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 11:24
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1423892 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Standart Dışı Onarım



Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 11:24
Rapor No: 06-01-1423892
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:43

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 11:24



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 11:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1423892	Araç Giriş Tarihi:	07.10.2025 10:43	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 11:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası