

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DGM191



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGM191	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	129190	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFD00868841151	Motor Gücü	118 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Talisman
İlk Tescil Tarihi	04-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05
Rapor No: 06-01-1442866
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	70	4
2. Aks	57	64	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.289	1.9955	12
2. Aks	2.026	1.754	13
El Freni	112	135	17

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/19	98Y	6,15 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/19	98Y	6,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/19	98Y	6,24 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/19	98Y	7,04 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.12.2025

Arac:

Renault Talisman 1.3 TCe

Motor kodu:

H5H-470 (H5H-B4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFD00868841151 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.12.2025 16:42:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN OBD

Hata kodu DTC 053016:

Motor soğutma sıvısı basing sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 509186:

Radar CAN-Bus 6n

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E25F87:

Radar CAN-Bus 6n

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda initiesine CAN-Bus-baglanti

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50B109:

Arka sol el freni aktuatori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 50B368:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akim devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0204:

"Arka kapak acik" sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB449:

Yagmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7604:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7704:

Sag okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7D04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7F04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 57117B:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57127B:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57137B:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57147B:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57117A:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57127A:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57137A:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57147A:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1442866	Araç Giriş Tarihi:	05.12.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Cok dusiik lastik basinci.
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC A00D411:
Arka yan sinyal lambaları
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
On kamera CAN
Hata kodu DTC 650C87:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu DTC 650D87;
On kamera modülü
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu DTC 651287:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Konfor
Radar CAN
Konfor
Matrix LED farı sol
Hata kodu DTC 964201:
Sol far soğutma fanı
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Matrix LED farları sağ
Hata kodu DTC 964301:
Sağ uzun huzmeli farın soğutma fanı
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Matrix LED far modülleri
Konfor
Park asistanı CAN
Konfor
Gösterge panosu CAN
Konfor
Sürücü koltuğu kumanda ünitesi CAN
Konfor
Yolcu koltuğu kumanda ünitesi CAN
Konfor
Bas üstü gösterge CAN
Konfor
Arka sol radar sensörü
Hata kodu DTC DB2ES86:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Arka sağ radar sensörü
Hata kodu DTC DB4ES86:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku...
Hata kodu DTC 5F2586:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu DTC 5F3B68:
Süspansiyon kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Süspansiyon

Hata kodu DTC DD1986:
MULTIPLEKS AG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DD1086:
MULTIPLEKS AG
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
AWD direksiyon CAN
Hata kodu DTC D00286:
PARK ASİSTANI
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hata kodu DTC 561F86:
Ses/Video
Multimedya arayışı CAN
Hata kodu DTC 9F3386:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1442866	Araç Giriş Tarihi:	05.12.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Suspansiyon kontrolü CAN

Tramer Sorgulaması

VF1RFD00868841151 şase nolu ve 06DGM191 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1442866	Araç Giriş Tarihi:	05.12.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik




Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1442866 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı bağlantı civatası işlemli.

Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1442866	Araç Giriş Tarihi:	05.12.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası