

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DOD768



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452953 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOD768	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	94519	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFD00468855886	Motor Gücü	118 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	GRI	Model	Talisman
İlk Tescil Tarihi	31-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51
Rapor No: 06-01-1452953
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452953 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik, ezik, taş izi ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir , deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452953 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	66	4
2. Aks	49	61	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.545	1.4315	7
2. Aks	1.1915	1.1435	4
El Freni	1.464	1.5535	5

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/19	96V	6,64 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/19	96V	6,16 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/19	96V	6,58 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/19	96V	6,14 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1452953 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.01.2026

Araç:

Renault Talisman 1.3 TCe 160

Motor kodu:

H5H-470

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1RFD00468855886 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

06.01.2026 15:04:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508986:

Tüm tekerleklerden direksiyonlu CAN bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508286:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508686:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50B264:

OTOMATİK EL FRENİ İÇİN İKAZ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4E802:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF0204:

"Arka kapak açık" sensörü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9501:

DİREKSİYON KOLONU SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9564:

DİREKSİYON KOLONU SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruçi tarafı emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA314:

ARKA SİLECEK

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA514:

Fren lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA714:

Kapı kilitleme

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0108:

HATCHBACK ACMA

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC AC7604:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7704:

Sag okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC7804:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7A04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7D04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7F04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 57127B:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 57127A:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu DTC 574221:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Cok dusiik lastik basinci.

Konfor

UPC CAN

Konfor

On kamera CAN

Hata kodu DTC 65081D:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 650A86:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 650A87:
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu DTC 650C87:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS
I
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu DTC 650D87;
On kamera moduli
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu DTC 650F86:
Arka aks kilavuz cubuk kumanda Unitesine CAN-Bus/b
aglanti
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 650F87:
Arka aks kilavuz cubuk kumanda Unitesine CAN-Bus/b
aglanti
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC 651286:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 651287:
Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 651487:
Radar sensor unitesiyle CAN-Bus-baglantis
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
CAN mesajı eksiktir.
Konfor
Radar CAN
Hata kodu DTC 659086:
Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti
GECERSİZ SINYAL
Konfor
Matrix LED fari sol
Konfor
Matrix LED farlari sag
Konfor
Matrix LED far modilii
Konfor
Park asistani CAN
Hata kodu DTC A72416:
Hata kodu DTC A72449:
ECU
ARIZALI ECU
Hata kodu DTC A72488:
Hata kodu DTC A72B97;
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 941415:
Parlakhk kontrolii
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC E15587:
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15B87:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Suriuci koltugu kumanda uinitesi CAN
Hata kodu DTC A91C68:
Hata kodu DTC A91D68:

Konfor
Yolcu koltugu kumanda iinitesi CAN
Konfor
Bas uUsti gosterge CAN
Hata kodu DTC A2A116:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Arka sol radar sensoru
Hata kodu DTC DB2216:
Guc kaynagi
arizall giic kaynagi ECU
Hata kodu DTC DB2D64:
Arka sol radar sensoru
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Arka sag radar sensorii
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC A91E6S:

Tramer Sorgulaması

VF1RFD00468855886 şase nolu ve 06DOD768 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 16:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1452953 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 16:51
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 16:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452953	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 14:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 16:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası