

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.01.2026 11:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1457260	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	23.01.2026 11:19
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DRR291



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1457260 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DRR291	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	49390	Yakıt Cinsi	Elektrik
Şase	VF1AG000670325194	Motor Gücü	80 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	0
Rengi	GRI	Model	ZOE
İlk Tescil Tarihi	11-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19
Rapor No: 06-01-1457260
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1457260 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Tampon alt kısım kırık. Ezik ve yakıcı madde izi mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1457260 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,8 m/km	-1,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	81	5
2. Aks	76	73	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.1	0.9065	17
2. Aks	0.7295	0.8945	18
El Freni	1.7665	1.7485	1

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91T	4,1 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91T	3,94 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91T	4,15 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91T	3,88 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1457260 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.01.2026 11:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1457260	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	23.01.2026 11:19
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

23.01.2026

Arac:

Renault Zoe R135

Motor kodu:

5AQ-605 (5AQ-60)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1AG000670325194 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.01.2026 10:27:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

Motor

Elektro EVC CAN

Hata kodu DTC 0504F1:

Hata kodu DTC 15A731:

Pilot tel (sarj arayızlı)

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 16BAS82:

Hata kodu DTC 166773:

Yüksek voltaj sarj bağlantısı koruma kapagi salter

i

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 16BB86:

Motor

Elektro BCB CAN

Hata kodu DTC 066864:

Toprak direnci

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 069094:

Sarj istasyonu

HATALI SARJ/VOLTA)

Motor

Elektro PEB CAN

Hata kodu DTC 0852F2;

D/C VOLTA) TRANSFORMATÖRÜ

HATALI FONKSİYON/ARALIK

Motor

Elektrikli aki yönetimi (BMS) CAN

Hata kodu DTC 1B2081:

Doğru akım sarj kontaktörü

Hatalı kontrol akım devresi.

Motor

Batarya yönetimi güvenli sistem CAN

Motor

Sesli yaya uyarı sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor

CCS sarj kumanda unitesi

ABS

ABS/ESP (CAN)

ABS

Fren güçlendirici

Hata kodu DTC 58F902;

Elektromekanik fren güçlendirici/fren güçlendirici

ci kumanda Ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501586:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67;;

On cam silecegi motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72B97;

ic 6n sag park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A75155:

ECU

YANLIŞ KONFIGURASYON

Konfor

Gösterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

On kamera CAN

Hata kodu DTC 650D87;

On kamera modülü

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Konfor

Radar CAN

Konfor

Anahtarsız giriş ve çıkış modülü CAN

3*

Hata kodu DTC A07068:

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

i

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayızlı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 93398F;;

ARKA KAMERA

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1457260 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 937511:
Geri vites kamerasi
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.07.2025		ERP-Çarpma	Hayır	241217.46	TL
21.09.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	3187.5	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.01.2026 11:19
Rapor No: 06-01-1457260
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:38

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.01.2026 11:19

Araç Resimleri



Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Tavan, Tavan, ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.01.2026 11:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1457260	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	23.01.2026 11:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası