

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.12.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2444433	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	12.12.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06ACH587



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ACH587	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100018	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ5FZGR222440	Motor Gücü	81 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	KIRMIZI	Model	Leon
İlk Tescil Tarihi	14-10-2016	Sonraki Muayene Tar.	18-11-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16
Rapor No: 06-01-2444433
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, boya atması, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön farlar yükseklik ayalarna fonksiyonu arızalı çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü sağlık durumu düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,9 m/km	3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	79	7
2. Aks	61	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3785	1.195	13
2. Aks	1.695	1.5395	9
El Freni	1.2655	1.0765	14

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	7,03 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,96 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,92 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,9 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.12.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2444433	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	12.12.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

12.12.2025

Araç:

Seat Ibiza SC 1.2i 16V TSI

Motor kodu:

CJZD

Üretim yılı;

15-17

Kilometre durumu:

100018 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

VSSZ775F7ZGR222440 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.12.2025 09:57:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 17158:

Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus

-bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 7150:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

GEÇERSİZ SINYAL

ABS

Fren elektronigi

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 328964:

On hava dağıtım kapagi aktuatori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 203016:

HATCHBACK KOLU ACMA DUGMESI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 204290:

Uzaktan kumanda anahtarı 1

VOLTAJ ÇOK DUSUK

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Diagnoz arabirimi bus

Sanziman

Sanziman elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.10.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	60000	TL
26.03.2021		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	17413.64	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16
Rapor No: 06-01-2444433
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16
Rapor No: 06-01-2444433
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16

Vuruk




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Kırılmış




Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 12.12.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2444433 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 12.12.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar**Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.12.2025 13:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2444433	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	12.12.2025 13:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası