

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24
Rapor No: 06-01-3466685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24

Full Plus Ekspertiz



06BCD034



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-3466685 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BCD034	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	170288	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VSSZZZ5FZHR039376	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Seat
Rengi	BEYAZ	Model	Leon
İlk Tescil Tarihi	06-04-2017	Sonraki Muayene Tar.	19-10-2026
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24
Rapor No: 06-01-3466685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24
Rapor No: 06-01-3466685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başında oksitlenme mevcut.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ufak taş izleri mevcut,
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-3466685 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	72	1
2. Aks	52	56	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.9175	1.0775	14
2. Aks	0.855	0.9195	7
El Freni	1.104	0.982	11

Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,7 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	7,07 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6,64 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	6,93 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-3466685 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.03.2026 10:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-3466685	Araç Giriş Tarihi:	26.02.2026 12:23	Araç Çıkış Tarihi:	03.03.2026 10:24
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

26.02.2026
Arac:
Seat Leon 1.6 16V TDI
Motor kodu:
DDYA
Üretim yılı;
16-20
Kilometre durumu:
170288
Lisans numarası :
VIN:
VSSZZ775FZHR039376 (kumanda Initesinden okunan)
Test edilmiş:
26.02.2026 12:22:16 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri I
Hata kodu 25126:
CAN-BUS
HATALI MESA]
ABS
Fren elektronikleri
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu 9682162
Çoklu carpsma fren sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
A/C/kalorifer
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtarı 1
VOLTA] ÇOK DUSUK
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 16777018:
CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu 16777019:
ECU
YAZILIM/KODLAMA YANLIŞ!
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Suruçi kapisi elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapisi elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 131699:
Bilgi elektronikleri ECU 1
İLETİSİM YOK
Sanziman
Sanziman elektronikleri

Hata kodu 10806:
Sanziman kavraması 1
LIMIT DEGERE ULASILDI
Hata kodu 10817:
Sanziman kavraması 1
Çok düşük debriyaj oynaması
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modillii
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-3466685 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.06.2022		Carpma	Hayır	8068.29	TL
13.10.2021		Çarpisma	Hayır	1003	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24
Rapor No: 06-01-3466685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik




Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-3466685 Araç Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:23 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:24
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ
Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı
C-direk, sağ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı bağlantı civatası işlemli.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.03.2026 10:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3466685	Araç Giriş Tarihi:	26.02.2026 12:23	Araç Çıkış Tarihi:	03.03.2026 10:24
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası