

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1463891 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KAS357



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1463891 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34KAS357	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	38022	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKN0RW001684	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Seat
Rengi	GRİ	Model	Tarraco
İlk Tescil Tarihi	02-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	13-07-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46
Rapor No: 06-01-1463891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1463891 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camları çatlak, ıslak ve nemli.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut. Sağ ön lastik hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1463891 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.3 m/km	2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	79	12
2. Aks	51	79	28



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9695	1.7475	11
2. Aks	2.066	2.022	2
El Freni	1.307	1.8225	28

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/20	101V	6,19 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/20	101V	4,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/20	101V	6,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/20	101V	4,27 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46
Rapor No: 06-01-1463891
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
462	404	69	145
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	104	43	94,55
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 12:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1463891	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 12:46
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

14.02.2026

Arac:

Seat Tarraco 1.5i TSI ACT

Motor kodu:

DXDB

Uretim yili;

Kilometre durumu:

38022

Lisans numarası :

VIN:

VSSZZZKNORWO001684 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

14.02.2026 11:57:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 23765:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

Hata kodu 26392:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 26393:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 26394:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 26395:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 16401:

Lastik basinci uyarisi

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 66052:

Infotainment CAN-Bus

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 230761:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Inverter

GECERLI DEGER COK YUKSEK

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Cok islevli modiil

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 16777056:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 16777030:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu 1122664:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Arka goriis/cevre kamera sistemi

Konfor

Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru

Konfor

Serit degistirme asistani

Konfor

Isik kontrolu sol 2

Konfor

Isik kontrolu sag 2

Konfor

Suruci koltugu ayari

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

Surgulii tavan

Konfor

Bagaj kapagi elektronigi

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu 13679388:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Acil cagri sistemi/Telematik sistemi

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik koruması

Erisim/calistirma yetkisi

SUSpansiyon

Tekerlek siispansiyon elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 12:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1463891	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 12:46
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VSSZZZKN0RW001684 şase nolu ve 34KAS357 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 12:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1463891	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 12:46
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 12:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1463891 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 12:46
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Tampon, arka, Spoiler > Eksik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Islak-Nemli



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta koruma folyosu söküm izleri mevcut

Diğer notlar;

Arka tampon alt koruma plastiği yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 12:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1463891	Araç Giriş Tarihi:	14.02.2026 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 12:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası