

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Rapor No: 34-04-1501066  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49

# Full Plus Ekspertiz



## 34NAK732

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Rapor No: 34-04-1501066  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |                                                             |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka                | 34NAK732          | Şanzıman Tipi | Otomatik                                                    |
| KM                   | 12250             | Yakıt Cinsi   | Benzin                                                      |
| Şase                 | TMBER6PJ9S4043275 | Motor Gücü    | 85 kw                                                       |
| Marka                | Skoda             | Motor Hacmi   | 999cc                                                       |
| Rengi                | GRI               | Model         | Fabia                                                       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2028-01-10        | Model Yılı    | 2025                                                        |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ<br>VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |                                                             |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Rapor No: 34-04-1501066  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                            |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       |                                   |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |                                   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                   |
| Silecekler                                    |       |                                   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                   |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                                   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                   |
| Yürür Aksam                                   |       |                                   |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                   |
| Şanzıman                                      |       |                                   |
| Diferansiyel                                  |       |                                   |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                   |
| Park Sensörleri                               |       |                                   |
| Araç Altı                                     |       |                                   |
| Akü                                           |       | Veriler okunamadı test yapılamadı |
| Klima                                         |       |                                   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                   |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                   |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                   |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                   |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 34-04-1501066 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Mersis No: 0005114804300001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA     |
|--------|----------|
| 0 m/km | 1,4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 70      | 74      | 4        |
| 2. Aks | 77      | 73      | 4        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 193 | 178 | 8         |
| 2. Aks                     | 169 | 188 | 10        |
| El Freni                   | 199 | 234 | 15        |

### Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 91V                | 5 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 91V                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 91V                | 5 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 91V                | 6 mm          | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 34-04-1501066 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Mersis No: 0005114804300001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>85  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 34-04-1501066 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Mersis No: 0005114804300001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN  
SŞ OL UTI O N S  
04.07.2026  
Araç: Skoda Fabia-III 1.0i 12V TSI  
Motor kodu: DKRC  
Üretim yılı: 17-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası :  
VIN: TMBER6P 954043275 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 04.07.2026 09:40:38 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 3\*  
Hata kodu 2170900:  
Hata kodu 2166903:  
Hata kodu 8417280:  
BELİ. 2 Le e LI AI a CL rep

## Tramer Sorgulaması

TMBER6PJ9S4043275 şase nolu ve 34NAK732 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Rapor No: 34-04-1501066  
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404  
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49

## Araç Resimleri



## Çizik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido  
> Çizik

## Notlar

**Test hattı ile ilgili notlar;**  
Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi  
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750  
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97  
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.07.2026 09:49 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 34-04-1501066 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2026 09:49  
Mersis No: 0005114804300001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası