

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Full Plus Ekspertiz



16BLM23



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1479213 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	16BLM23	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	64470	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBGR6NW0M3051894	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Skoda
Rengi	KIRMIZI	Model	Kamiq
İlk Tescil Tarihi	14-12-2020	Sonraki Muayene Tar.	17-11-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Üçüncü fren lamba camı hasarlı
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1479213 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.7 m/km	-4.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	74	18
2. Aks	52	55	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2005	1.172	2
2. Aks	0.7525	0.8325	9
El Freni	0.957	0.9355	2

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98V	6,62 mm	Kışlık
Sol Arka	225/50/17	98V	6,64 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/50/17	98V	6,57 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/50/17	98V	6,67 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 401 NM	Teker Torku 354 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 159 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 83 KW	Kayıp Güç 16 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1479213 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

16.04.2026

Araç:
Skoda Kamiq 1.0 TSI
Motor kodu:

DLAA
Üretim yılı:
20-23

Kilometre durumu:
64470

Lisans numarası :
VIN:

TMBGR6NWOM3051894 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

16.04.2026 10:35:04 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronik 1

Hata kodu 41679:

Emilen hava sıcaklık sensörü 1

SINYAL HATALI VEYA EKSIK

Hata kodu 25109:

Veri yolu

HATALI MESA]

Hata kodu 42610:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

ABS

Fren elektronik 1

Hava yastığı

Hava yastığı

Hava yastığı

Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1644016

Mobil Online hizmetleri

Hatalı doğrulama.

Klima

A/C/kalorifer

Givenlik

PARK ASİSTANI

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Gösterge grubu

Sanziman

Sanziman elektronik 1

Hırsızlık koruması

Erisim ve start sistemi arayüzü

Hata kodu 65794:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

İslevsel kısıtlama

Fonksiyon, diistik gerilim nedeniyle sınırlanmıştır.

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Hata kodu 10591488:

ECU

Dahili hata.

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronik 1

Hata kodu 6720:

Geri vites kamerası

HATALI SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1479213 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

TMBGR6NW0M3051894 şase nolu ve 16BLM23 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37
Rapor No: 06-01-1479213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Üçüncü fren
lambası > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon >
Boyası Atmış



Motor, Motor > Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka kapı bağlantı civatası işlem mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.04.2026 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1479213 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2026 17:13 Araç Çıkış Tarihi: 16.04.2026 10:37
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası