

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CIA365



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CIA365	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	143590	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TMBAR7NX0MY098401	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRI	Model	Octavia
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-12	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	67	1
2. Aks	62	66	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.214	1.128	7
2. Aks	0.8945	0.893	0
El Freni	2.3625	2.4545	3

Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	4,14 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	4,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	4,07 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	4,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.08.2025

Arac:

Skoda Octavia-1V 1.4i 16V TSI

Motor kodu:

DGEA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

143591

Lisans numarası :

VIN:

TMBAR7NX0MY098401 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.08.2025 10:58:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 327984:

ABS SOLENOID VALFLERİ

ELEKTRİK BESLEMESİ KESİNTİSİ!

ABS

Fren servo İnitesi

Hata kodu 107024:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 131076:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 3145728:

CAN-BUS

KODLANANDAN DAHA FAZLA SAYIDA VERİYOLU KULLANICISI
BAĞLI!

Hata kodu 2097222:

Klima kumanda İnitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 2175091:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 1049254:

Ethernet baglantisi, kısmi alan 6

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 2502759:

Acil cagri moduliine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16777020:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16777022:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 16711686:

Güvenli yerleşik iletişim

İmza doğrulama başarısız oldu.

Konfor

Surucu kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu 1111828:

On sol park yardım sensörü

KESİNTİ/SASİYE KISA DEVRE

Konfor

Geri sliris kamerasi sistemi

Konfor

Transformator

Konfor

Aklı yönetimi 2

Konfor

Acil cagri sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1644017:

Mobil Online hizmetleri

Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a.

Hata kodu 1644016

Mobil Online hizmetleri

Hatalı doğrulama.

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hırsızlık koruması

Erisim ve start sistemi arayışii

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda unitesi ...

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda unitesi ...

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda unitesi ...

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda unitesi ...

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.01.2022		Çarpma	Hayır	4672	TL
19.11.2021		ERPÇarpma	Hayır	6383.25	TL
09.10.2021		ERPÇarpma	Hayır	10673.35	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1406798 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14
Rapor No: 06-01-1406798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı




Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2025 11:14
Rapor No: 06-01-1406798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:10

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2025 11:14



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.08.2025 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1406798	Araç Giriş Tarihi:	20.08.2025 09:10	Araç Çıkış Tarihi:	20.08.2025 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası