

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09
Rapor No: 06-01-3469387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09

Full Plus Ekspertiz



06ELH441



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3469387 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06ELH441	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	131740	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NE4H0015751	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Skoda
Rengi	BEYAZ	Model	Octavia
İlk Tescil Tarihi	19-07-2016	Sonraki Muayene Tar.	29-05-2027
Model Yılı	2016	Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09
Rapor No: 06-01-3469387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-3469387 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarımlar. Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		standart dışı onarım mevcut. hafif siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3469387 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.1 m/km	1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	62	6
2. Aks	57	65	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.881	1.6535	12
2. Aks	0.7065	0.6805	3
El Freni	1.1035	1.077	2

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	7,16 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	8,2 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	7,21 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	8,11 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-3469387 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 14:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-3469387	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 14:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

09.03.2026
Arac:
Skoda Octavia-III 1.6 16V TDI Combi Green tec
Motor kodu:
CXXB
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
131740
Lisans numarası :
VIN:
TMBAG6NE4H0015751 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
09.03.2026 10:48:25/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronik I
Hata kodu 15887:
Enjektör valfi 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 15889:
Enjektör valfi 3
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 26986:
Enjektör valfi 4
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 15888:
Enjektör valfi 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu 15898:
Yakıt sıcaklık sensörü
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 23957:
Sarj basıncı kontrolü
KONTROL ARALIGININ ALTINDA KALINDI
Hata kodu 25958:
Sarj basıncı kontrolü
KONTROL ARALIGININ ALTINDA KALINDI
Hata kodu 27306:
YAKIT BASINCI REGULATORU 2
Toprak kısa devresi vardır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 27026:
Yağ sıcaklık sensörü
SINYAL ÇOK ZAYIF
Hata kodu 27202:
Sensor referans gerilimi A
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27200:
Sensor referans gerilimi B
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27198:

Sensor referans gerilimi C
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27196:
Sensor referans gerilimi D
Elektrik devresinde kesinti vardır.
ABS
Fren elektronik
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
FAR AYARI
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Hata kodu 589829:
SURUCU TARAFI ARKA ELEKTRİKLI CAM
DUSUK VEYA ASIRI VOLTAJ SAPTANDI!
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Hata kodu 589845:
YOLCU TARAFI ARKA ELEKTRİKLI CAM
DUSUK VEYA ASIRI VOLTAJ SAPTANDI!
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modillii
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hata kodu 1543:
ECU
HATALI KODLAMA
Hata kodu 6720:
Geri vites kamerası
HATALI SINYAL
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 14:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-3469387	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 14:09
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

TMBAG6NE4H0015751 şase nolu ve 06ELH441 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 14:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-3469387	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 14:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09
Rapor No: 06-01-3469387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09

Diğer



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.03.2026 14:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-3469387 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.03.2026 14:09
Mersis No: 0309073518100001



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.03.2026 14:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-3469387	Araç Giriş Tarihi:	09.03.2026 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.03.2026 14:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası