

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23

Full Plus Ekspertiz



06CYV584



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2484812 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CYV584	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	153230	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAN6NP5N7032715	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	SİYAH	Model	Superb
İlk Tescil Tarihi	06-04-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izleri, yakın madde izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön camda hasar mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2484812 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	2,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	57	10
2. Aks	55	50	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.572	1.4075	10
2. Aks	1.6525	1.716	3
El Freni	1.587	1.316	17

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	98V	5,4 mm	Kışlık
Sol Arka	235/45/18	98V	6,52 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/45/18	98V	6,48 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/45/18	98V	6,63 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
445	394	88	169
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	108	21	98,18
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2484812 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
02.05.2026
Arac:
Skoda Superb-III 1.5i 16V TSI
Motor kodu:
DPCA
Üretim yılı;
18-24
Kilometre durumu:
153230
Lisans numarası :
VIN:
TMBANGB6NP5N7032715 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
02.05.2026 10:49:16/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronik I
ABS
Fren elektronik
ABS
Fren servo İnitesi
Hata kodu 108400:
IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
İLETİSİM YOK
Hata kodu 172400:
Güç kaynağı
Düşük gerilim tespit edildi.
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Güvenlik
Arka görsel/çevre kamera sistemi
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 8531970:
YUKSUZ AKIM
Bostaki akım çok yüksektir.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
Suruçi koltuğu ayarı
Konfor
Suruçi kapısı elektronik
Konfor
Ön sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor
Sürgülü tavan
Konfor

Bagaj kapagi elektronik
Sanziman
Sanziman elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hırsızlık koruması
Erisim ve start sistemi arayizii
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2484812 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

TMBAN6NP5N7032715 şase nolu ve 06CYV584 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23
Rapor No: 06-01-2484812
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23



Tampon, ön, Ön tampon > Taş İzi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2484812 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası