

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DPE946



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DPE946	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	153087	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBAG6NP6J7521533	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Skoda
Rengi	GRİ	Model	Superb
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-10	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel hafif yağ kaçağı
Şanzıman		Sağ iç aks hafif yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.1 m/km	3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	47	16
2. Aks	47	47	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8015	1.6765	6
2. Aks	1.1635	1.2425	6
El Freni	1.5675	1.6045	2

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/40/19	96Y	6,5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/40/19	96Y	6,75 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/40/19	96Y	6,69 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/40/19	96Y	6,45 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05
Rapor No: 06-01-1409615
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07

Sayfa: 5/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
443	391	75	122
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	87	17	98,86
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.08.2025

Araç:

Skoda Superb-III 1.6 16V TDI Combi Green tec

Motor kodu:

DCXA

Üretim yılı;

15-19

Kilometre durumu:

153087 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VİN:

TMBAG6NP6J7521533 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.08.2025 12:47:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 19226:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 19206:

Egzoz gazı geri dönüşüm sistemi

EGZ00Z AKISI ÇOK DUSUK

Hata kodu 9491:

Yag basinci kontrol valfi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 263425:

Hava kalite sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 531:

Ayak boslugu aydinlatmasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 197384:

Arka sag merkezi kilit kilitleme Gnitesi

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 197388:

Arka sag merkezi kilit kilitleme Gnitesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 395521:

Araç elektrik sistemi kumanda initesi

Ariza korumasi aktif oldugu icin fonksiyon sinirli

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Suruci koltugu ayari

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Hata kodu 65593:

MERKEZİ KİLİT UNİTESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 65579:

MERKEZİ KİLİT İÇİN TAHRİKLER

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu 589828:

SURUCU TARAFI ARKA ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU

ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Hata kodu 589844:

YOLCU TARAFI ARKA ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU

ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Konfor

Surgulii tavan

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Çok işlevli modül

Sanziman

Sanziman elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.07.2024		ERPÇarpışma	Hayır	18500	TL
28.05.2019		ERPÇarpışma	Hayır	2318.83	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1409615	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05
Rapor No: 06-01-1409615
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05
Rapor No: 06-01-1409615
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ
Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ
Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Standart Dışı
Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Standart Dışı
Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Rötüş




Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2025 13:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1409615 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ,sol ön çamurluk ve motor kaputunda folyo söküm izleri mevcut

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Sol dikiz aynası katlanıp açılırken ses yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.08.2025 13:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1409615	Araç Giriş Tarihi:	27.08.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	27.08.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası