

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22

Full Plus Ekspertiz



06RAK24

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 2/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06RAK24	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	27022	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBT3JE60R003640	Motor Gücü	73 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1329cc
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	YÜCEL UĞUR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik çizik ve dolu hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirli deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Aşınmış, jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	65	1
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	273	253	8
2. Aks	232	258	10
El Freni	182	199	8

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,85 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 73	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

24.04.2026

Araç: Toyota Corolla 1.33i 16V VVT-i

Motor kodu: TNR-FE

Üretim yılı: 13-18

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş: 24.04.2026 16:51:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor ve ECT 0

Motor Şarj kontrolü 0

ABS ABS/VSC 2

Hata kodu C1241:

Güç kaynağı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1201:

MOTOR YÖNETİMİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı ZAE Airbag 1

Hata kodu B1660:

YOLCU HAVA YASTIĞI DURUMU-KONTROL-LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Klima 1

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİŞİM YOK

Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu B1507:

Sinyal lambası

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor BCM Body Control Modul 2

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİŞİM YOK

IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİŞİM

Konfor

Hırsızlık koruması

Direksiyon

EE | 2 Le . e .

LI

Hız kontrol sistemi

İmmobilizer

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

0

0

0

EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.07.2019		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	1190	TL
06.08.2015		ERP-Çarpisma	Hayır	3283.48	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Çizik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22
Rapor No: 06-01-1482631
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş




Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kalın mikronludur ve değişkenlik göstermektedir. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut. Motor kaputu vidalarında oynama mevcut. Araç altında korozyon mevcuttur.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınmamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.04.2026 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1482631 Araç Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:23 Araç Çıkış Tarihi: 24.04.2026 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası