

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43
Rapor No: 06-01-1500926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43

Full Plus Ekspertiz



06GBG937

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1500926 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06GBG937	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	181185	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	JNTBC56E202006026	Motor Gücü	66 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1364cc
Rengi	GRİ	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	aN-aN-0NaN	Sonraki Muayene Tar.	07-05-2027
Model Yılı	2007	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43
Rapor No: 06-01-1500926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1500926 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,yakıcı madde izi, boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön farcamları solma ve kılcal çatlak mevc ut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde çatlamlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		ön travers ezik, salıncak burçları hasarlı, ön amortisör körükleri hasar.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo harici ses. Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Kalkışta titreme, sarsıntı, Vites geçişlerinde vuruntu ve sarsıntı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		Gergi bilyası ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzozdan siyah duman çıkışı mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1500926 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.7 ! m/km	6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	76	1
2. Aks	71	65	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6435	1.4595	11
2. Aks	1.888	1.913	1
El Freni	1.391	1.5175	8

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	3 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	4,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	2,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	4,1 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1500926 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2026 15:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1500926	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2026 15:43
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

03.07.2026

Arac:

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Motor kodu:

TND-TV

Uretim yili;

06-08

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

03.07.2026 14:16:51/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hava yastigi

SRS 2 ISO

Hirsizlik koruması

Immobilizer

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

JNTBC56E202006026 şase nolu ve 06GBG937 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43
Rapor No: 06-01-1500926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43
Rapor No: 06-01-1500926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43

Vuruk



Ön aks, Alt Travers > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43
Rapor No: 06-01-1500926
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Çatlak



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2026 15:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1500926 Araç Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2026 15:43
Mersis No: 0309073518100001




Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Boyalı
Tavan	Ön cam direği, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Arka bölüm	Arka sac/panel - Değişmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arla şase uç kısmında ufak ezik mevcut. Bagaj havuzu ve arka şase uç kısmı lokal. Arka sac panelde değişim ve hasar mevcut. Boyalı parçalar işle işlemli boya. Araç göğüs yapışkanlı kılıf mevcut kusur kontrolü yapılamadı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Şanzıman vuruntu, sarsıntı, turbo harici ses ve yağ kaçağı olduğundan DYNO testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2026 15:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1500926	Araç Giriş Tarihi:	03.07.2026 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2026 15:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası