

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26

Bayi No: 0601

Sayfa: 1/11

Rapor No: 06-01-2487822

Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HLZ689



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2487822 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Plaka | 34HLZ689 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 37573 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | NMTBA3BE00R090925 | Motor Gücü | 92 kw |
| Marka | Toyota | Motor Hacmi | 1490cc |
| Rengi | GRI | Model | Corolla |
| İlk Tescil Tarihi | 13-10-2023 | Sonraki Muayene Tar. | 07-09-2026 |
| Model Yılı | 2023 | Araç Tipi | Sedan |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 4 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26
Rapor No: 06-01-2487822
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26
Rapor No: 06-01-2487822
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|---------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | Taş izleri, Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | Kir ve deforme mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Jantlarda çizikler mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | BAKIM GEREKLİ | Ön Balata ve disk aşınmış. Kullanıma uygun seviyede |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | SORUNSUZ | |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | BAKIM GEREKLİ | Akü verileri düşük. |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | BAKIM GEREKLİ | Ufak taş izleri mevcut |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2487822 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----------|-----------|
| 1.3 m/km | -4.3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 68 | 74 | 6 |
| 2. Aks | 57 | 63 | 6 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.285 | 1.1355 | 11 |
| 2. Aks | 1.247 | 1.2125 | 2 |
| El Freni | 1.1715 | 1.122 | 4 |

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 225/45/17 | 91W | 4,66 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 225/45/17 | 91W | 5,23 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 225/45/17 | 91W | 4,54 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 225/45/17 | 91W | 5,3 mm | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26
Rapor No: 06-01-2487822
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 305 NM | Teker Torku 264 NM | Teker Gücü 68 KW | Test Hızı 160 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 92 KW | Test Sonucu Güç 81 KW | Kayıp Güç 12 KW | Performans % 88,04 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2487822 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon: | mega macs PC
Faks:
E-mail:
Internet;

13.05.2026

Arac:

Toyota Corolla 1.5 VVTi

Motor kodu:

M15A-FKS

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBA3BE0OR090925 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.05.2026 11:43:11/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

ABS

ABS VSC (CAN)

Hata kodu C14FE:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Givenlik

VPNS Araç yaklaşma sistemi

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

FRS On radar sensörü

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Telematics

Hata kodu B15A8:

TELEFON/TELEMATİK İCİN ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon siuitunu salter uinitesi CAN

Konfor

CC Hiz kontrol sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

TC Sanziman kontrolü

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

Hata kodu C14FE:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2487822 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 12.11.2025 | | ERP-Çarpma | Hayır | 38000 | TL |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26
Rapor No: 06-01-2487822
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26
Rapor No: 06-01-2487822
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26

Diğer




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2487822 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası