

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ECK757



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06ECK757	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	59288	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBE3JE40R094997	Motor Gücü	97 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Toyota
Rengi	KAHVERENGİ (Avantgard Bronz)	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	22-10-2014	Sonraki Muayene Tar.	16-02-2026
Model Yılı	2014	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21
Rapor No: 06-01-1426543
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler,standart dışı onarımlar ve deformeler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		Sağ sol z rot deforme
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	4.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	77	11
2. Aks	59	62	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3745	2.0555	13
2. Aks	0.834	0.8695	4
El Freni	0.929	0.9135	1

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	5,24 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	5,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	5,78 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	5,99 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21
Rapor No: 06-01-1426543
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
312	266	66	155
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
97	81	12	83,51
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.10.2025
Arac:
Toyota Corolla 1.6i 16V VM-i
Motor kodu:
1 ZR-FAE
Üretim yılı;
13-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
15.10.2025 11:56:53 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Motor
Motor ve ECT
Hata kodu P1603:
MOTOR KAPATMA
Beklenmedik bir durma.
Hata kodu P1604:
CALISTIRMA PROSEDURU
Calistirma prosedrd iptal edildi.
Hata kodu P1605:
Dahili kumanda unitesi vuruntu kontrolu
HATALI SINYAL
ABS
ABS/VSC
Hava yastigi
ZAE Airbag
Hava yastigi
ZAE Airbag
Klima
Klima
Hata kodu U0100:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
BCM Body Control Modul
Hata kodu U0100:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0101:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0151:
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Konfor
Sarj kontrolu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu P1550:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
HATALI ISLEV/ARALIK DEVRESI
Konfor
Hiz kontrol sistemi
Hata kodu P1603:
MOTOR KAPATMA
Beklenmedik bir durma.
Hata kodu P1604:
CALISTIRMA PROSEDURU
Calistirma prosedrd iptal edildi.

Hata kodu P1605:
Dahili kumanda unitesi vuruntu kontrolu
HATALI SINYAL
Konfor
Suruci kapist modiili
Konfor
DDM siruci kapist modiili
Hirsizlik korumasi
Immobilizer
Direksiyon
EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu U0100:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Lastik basinci kontrolu
RDC (lastik basinci kontrolu)
Hata kodu C2121:
Verici + lastik basinc sensoru 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C2122:
Verici + lastik basinc sensori 2
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C2123:
Verici + lastik basinc sensoru 3
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu C2125:
Verici + lastik basinc sensoru 5
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.02.2025		ERPCarpma	Hayır	49428.97	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1426543	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21
Rapor No: 06-01-1426543
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21
Rapor No: 06-01-1426543
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.10.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1426543 Araç Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 15.10.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001




Motor kaputu, Motor kaputu > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan direği > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ
Fren sistemi
Arka bölüm
Tampon, arka

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı
Fren diskleri, ön - Aşınmış
Arka sac/panel - Ezik
Bağlantı ayağı - Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.10.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1426543	Araç Giriş Tarihi:	15.10.2025 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	15.10.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası