

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AEC266

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AEC266	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	69995	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NMTBE3JE20R180910	Motor Gücü	97 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut. Dolu hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir çizik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön far camları solmuş.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları boyası atmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		Ön tabla rotilleri deforme. Z rotları hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	63	4
2. Aks	60	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	303	299	1
2. Aks	228	248	8
El Freni	171	197	13

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	7,23 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	7,44 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	7,19 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	7,45 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Boyası
Atmış



Jant kapağı seti > Boyası
Atmış



Jant kapağı seti > Boyası
Atmış



Jant kapağı seti > Boyası
Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43
Rapor No: 06-01-3438271
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
122	7082	55	132
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
97	77,3	1380	79,69
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 09:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-3438271	Araç Giriş Tarihi:	21.11.2025 14:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 09:43
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
21.11.2025
Araç: Toyota Corolla 1.6i 16V DVVT-i
Motor kodu: 1 ZR-FAE
Üretim yılı: 06-13
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NMTBE3JE20R180910 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 21.11.2025 14:29:21 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
ABS ABS/VSC 1
Hata kodu C1201:
MOTOR YÖNETİMİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima
=X
Hata kodu U0100: i |
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Konfor Gösterge grubu 3
Hata kodu B1507:
Sinyal lambası
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu U0163:
Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu B150A:
ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ
HATALI İLETİŞİM!
Konfor Master Switch 0
Konfor Main Body 3
Hata kodu U0100: i |
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U0101:
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA ECU'SÜ ARASINDAKİ CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U0151:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Direksiyon
BELİ. 2 Le
~ 0. Lı pm
LI
Sürücü kapısı modülü
Yolcu kapısı modülü
RLDM arka sol kapı modülü
RRDM arka sağ kapı modülü
Hız kontrol sistemi
EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
öö 0000
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.10.2024		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	40424.06	TL
12.01.2024		Çarpma	Hayır	12000	TL
13.09.2020		Çarpma	Hayır	5832.88	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43
Rapor No: 06-01-3438271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43
Rapor No: 06-01-3438271
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43

Vuruk



Kaporta, Muhafaza, orta > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Ön aks, Salıncak, ön sağ alt > Deforme Olmuş



Ön aks, Salıncak, ön sol alt > Deforme Olmuş



Ön aks, Denge çubuğu, ön > Hasarlı



Ön aks, Denge çubuğu, ön > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yüzeysel Çizik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.12.2025 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-3438271 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:19 Araç Çıkış Tarihi: 04.12.2025 09:43
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

C-direk, sağ - Lokal Boya

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli ve reçine lekeleri olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.12.2025 09:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-3438271	Araç Giriş Tarihi:	21.11.2025 14:19	Araç Çıkış Tarihi:	04.12.2025 09:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası