

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34FFP023



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 34FFP023          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 47258             | Yakıt Cinsi          | Hibrit     |
| Şase              | NMTBZ3BE40R135812 | Motor Gücü           | 72 kw      |
| Marka             | Toyota            | Motor Hacmi          | 1798cc     |
| Rengi             | GRI               | Model                | Corolla    |
| İlk Tescil Tarihi | 29-04-2022        | Sonraki Muayene Tar. | 17-04-2027 |
| Model Yılı        | 2022              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Rapor No: 06-01-1439234  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                      |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik ve çizikler mevcut     |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                             |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kir ve deformeler mevcut    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                             |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                             |
| Silecekler                                    |       | Silecekler deforme.         |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                             |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                             |
| Lastik ve Jantlar                             |       |                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren balataları aşınmış. |
| Yürür Aksam                                   |       |                             |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                             |
| Şanzıman                                      |       |                             |
| Diferansiyel                                  |       |                             |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                             |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                             |
| Park Sensörleri                               |       |                             |
| Araç Altı                                     |       |                             |
| Akü                                           |       |                             |
| Klima                                         |       |                             |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                             |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                             |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                             |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                             |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA   |
|--------|--------|
| 3 m/km | 1 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 75      | 77      | 2        |
| 2. Aks | 59      | 78      | 19       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.556  | 1.4185 | 8         |
| 2. Aks                     | 1.8265 | 1.6255 | 11        |
| El Freni                   | 1.0055 | 0.989  | 1         |

### Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,42 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,12 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,35 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 72                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

25.11.2025

Araç:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMTBZ3BE40R135812 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.11.2025 12:07:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatori

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

ABS

El freni modili

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hata kodu B167B:

SOL YAN HAVA YASTIĞI DARBE SENSÖRÜ

HATALI İLETİSİM!

Hava yastığı

PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B1206:

Cam otomatığı kumandasına bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B2321:

SURUCU KAPI MODULUYLA İLETİSİM

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1321:

Çok işlevli ekran

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modili

Konfor

PDM yolcu kapisi modili

Konfor

RLDM arka sol kapi modili

Konfor

RRDM arka sağ kapi modili

Konfor

Direksiyon siuitunu salter ünitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistanı

Konfor

FRC On kamera

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu U0142:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

AHB Uzun huzmeli far asistanı

Konfor

FRS On radar sensörü

Konfor

RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2

Konfor

CC Hız kontrol sistemi HV

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 15:44 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1439234    | Araç Giriş Tarihi: | 25.11.2025 12:08 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 15:44 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5812 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID DREAM E-CVT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 15:44 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/11             |
| Rapor No:     | 06-01-1439234    | Araç Giriş Tarihi: | 25.11.2025 12:08 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 15:44 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1439234 Araç Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:08 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 15:44  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Fren sistemi

### Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 02.12.2025 15:44 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 06-01-1439234    | Araç Giriş Tarihi: | 25.11.2025 12:08 | Araç Çıkış Tarihi: | 02.12.2025 15:44 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası