

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06BBU850

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BBU850	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	280214	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MR0BB3CD300004158	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	2393cc	Marka	Toyota
Rengi	BEYAZ	Model	Hi-Lux
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-01	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarları mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Lifte alınamadı.
Şanzıman		Lifte alınamadı
Diferansiyel		Lifte alınamadı
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı.
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı. İlk marş geç alıyor.
Klima		Klima ızgarası hasarlı.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak,
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	114T	5,83 mm	Yazlık
Sol Arka	265/60/18	114T	4,64 mm	Yazlık
Sağ Ön	265/60/18	114T	5,74 mm	Yazlık
Sağ Arka	265/60/18	114T	4,71 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2025 11:50	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-03-2378574	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2025 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.05.2025

Araç:

Toyota Hilux 2.4 16V D-4D Pick-up 4x4

Motor kodu:

2 GD-FTV

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

MROBB3CD300004158 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.05.2025 12:00:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1417:

Güç kaynağı

ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK!

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U0129:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ARIZALI İLETİŞİM DEVRESİ

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Konfor

CC Hiz kontrol sistemi

Konfor

Arka sol far yükseklik ayarı

Hata kodu U0129:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ARIZALI İLETİŞİM DEVRESİ

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.10.2023		Carpma	Hayır	0	TL
23.07.2018		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastığı, sol > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Sağ üst frangart > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2025 11:50 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-03-2378574 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2025 11:50
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Pas



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Pas



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Pas



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam >
Hasarlı



Sis lambaları, Sis Iızgarası Sol >
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç geniş olduğundan ve lifte alınamadığı için güvenlik açısından test hattına alınmamıştır. Pick up bagaj kapağı açılmadığından kontrol yapılamamıştır. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2025 11:50	Bayi No:	0603	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-03-2378574	Araç Giriş Tarihi:	28.05.2025 11:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2025 11:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası