

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56
Rapor No: 06-01-2493219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56

Full Plus Ekspertiz



06EGF915

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2493219 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06EGF915	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	127145	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MR0KB3CD700916209	Motor Gücü	110 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	2393cc
Rengi	BEYAZ	Model	Hi-Lux
İlk Tescil Tarihi	07-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Pick-Up
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56
Rapor No: 06-01-2493219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2493219 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, boya atması, taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sabitleme hatası mevcut
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Ezik, çizik kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Bagaj kapağı fren lambası hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2493219 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	110H	7,2 mm	Yazlık
Sol Arka	265/60/18	110H	4,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	265/60/18	110H	7,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	265/60/18	110H	5,2 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2493219 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.07.2026 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-2493219	Araç Giriş Tarihi:	08.06.2026 14:39	Araç Çıkış Tarihi:	13.07.2026 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

08.06.2026

Araç:

Toyota Hilux 2.4 16V D-4D Pick-up 4x4

Motor kodu:

2GD-FTV

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

MROKB3CD700916209 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.06.2026 14:41:45/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

ABS

ABS/VSC

ABS

ABS VSC, EPB ile

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Hata kodu U0100:

MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Givenlik

CS Mesafe sonarı

Hata kodu U0100:

MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0101:

SANZİMAN ECU İLE İLETİSİM

HATALI İLETİSİM!

Givenlik

CC Hiz kontrol sistemi

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B150A:

ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Arka sol far yükseklik ayarı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.07.2026 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2493219	Araç Giriş Tarihi:	08.06.2026 14:39	Araç Çıkış Tarihi:	13.07.2026 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

MR0KB3CD700916209 şase nolu ve 06EGF915 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56
Rapor No: 06-01-2493219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-2493219 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39 Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.07.2026 09:56
Rapor No: 06-01-2493219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 14:39

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.07.2026 09:56



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Islak-Nemli



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Arka bölüm

Camlar

Parça ve Hasar

Bagaj havuzu - Boyalı

Ön cam - Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.07.2026 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-2493219	Araç Giriş Tarihi:	08.06.2026 14:39	Araç Çıkış Tarihi:	13.07.2026 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka ve modelleri farklı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç bagaj bölümü iç kısmı ,arka çamurluklar içi kısmı ve bagaj kapağı iç kısmı boyalı.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından araç altı kontrolleri mekanik kontroller yapılamadı, fren süspansiyon ve dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.07.2026 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2493219	Araç Giriş Tarihi:	08.06.2026 14:39	Araç Çıkış Tarihi:	13.07.2026 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası