

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DHJ439



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DHJ439	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	33714	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YAREFYHZ3GJ007883	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Toyota
Rengi	GRİ (Platin)	Model	Proace City
İlk Tescil Tarihi	26-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	11-09-2026
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21
Rapor No: 06-01-1434768
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığı için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	3,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	71	4
2. Aks	67	64	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3295	1.917	17
2. Aks	1.3495	1.3425	0
El Freni	1.8475	1.7265	6

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	5,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	5,98 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	5,79 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	5,9 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
469	429	71	110
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	80	12	83,33
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 12:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1434768 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:28 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 12:21
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2025

Arac:

Toyota Proace City 1.5 D

Motor kodu:

YHY (DV5RC)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

YAREFYHZ3GJ007883 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2025 12:01:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/VSC

Hava yastigi

ZAE Airbag

Hata kodu BOOD2-67:

Hava yastigl kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu U1F25:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F27:

infotainment kumanda/gdsterge birimi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F38:

GOSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B173E:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B152B:

Radıo >0n/Off< digmesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1175:

3. Fren 1181

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Bakim modiiiii

Konfor

PKSA Park asistani

Konfor

Direksiyon kumanda modiiiii

Hata kodu B1836-12:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1836-00:

TRANSPONDER ANTENİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1835-00:

RADYO UZAKTAN KUMANDASI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Konfor

Direksiyon tuslari

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B100C;:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1517:

Bluetooth modiiiii

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F6D:

On-board bilgisayar

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1FA1:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1FAQQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1434768	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7883 şasi nolu TOYOTA PROACE CITY 1.5 D 130 DREAM A/T markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1434768	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 12:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1434768	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 11:28	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 12:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası