

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DGA377

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DGA377	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	151460	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	JTMDW3FV40D546071	Motor Gücü	131 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	2487cc
Rengi	BEYAZ	Model	RAV4
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-14	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Taban halısı kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	100V	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	100V	5,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	100V	4,97 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	100V	5,81 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
131	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.10.2024
Arac:
Toyota RAV4 2.5i 16V HSD
Motor kodu:
A 25A-FXS
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
34HGA377
VIN:
JTMDW3Fv40D546071 (kumanda Initesinden okunan)
Test edilmiş:
30.10.2024 13:04:13 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor ve ECT
Motor
Motor alternatori
Motor
HC hibrid izleme
ABS
ABS/VSC
ABS
El freni modili
Hava yastigi
ZAE Airbag
Hava yastigi
PC kemer gerdirici, ani fren asistani 2 ile
Klima
Klima
Konfor
BCM Body Control Modul
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Cam krikosu ana salteri
Konfor
DDM siruci kapist modili
Konfor
PDM yolcu kapi modili
Konfor
RLDM arka sol kapi modili
Konfor
RRDM arka sag kapi modili
Konfor
BD Yukari acilir arka kapi
Konfor
Surgulii tavan
Konfor
DS Siiricu koltugu
Konfor
Direksiyon siuitunu salter uinitesi CAN
Konfor
LKA Seritte tutma asistani
Konfor
FRC On kamera
Konfor

PVM Panoramik kamera
Konfor
PKSA Park asistani
Konfor
RSA Trafik isaretlerini tanima
Konfor
AFS Adaptif on aydinlatma sistemi
Konfor
AFS uyarlanabilir on aydinlatma sistemi ...
Konfor
AHB Uzun huzmeli far asistani
Konfor
Arka sol far yiikseklik ayari
Konfor
Arka sol far yiikseklik ayari (SUB)
Konfor
FRS On radar sensoru
Konfor
RC 2 adaptif hiz kontrol sistemi 2
Konfor
CC Hiz kontrol sistemi HV
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
RS Yagmur sensorii
Konfor
BSM Serit degistirme asistani
Konfor
BSMS Serit degistirme yardimcisi Slave
Konfor
Telematics
Direksiyon
EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Lastik basinci kontrolii
RDC (lastik basinci kontrolilii)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1302447 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.06.2022		Çarpma	Hayır	1944.39	TL
11.05.2022		Çarpisma	Hayır	1416	TL
20.10.2021		Çarpma	Hayır	265.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2024 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-1302447	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2024 12:47	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2024 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2024 14:16
Rapor No: 06-01-1302447
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:47

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2024 14:16

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı, Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)sol ön kapı iç dış onarımlı boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2024 14:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-1302447	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2024 12:47	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2024 14:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası