

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HDH029

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34HDH029	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	27538	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JTDKAABB10A014929	Motor Gücü	68 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRI	Model	Yaris
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-15	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	63	5
2. Aks	57	59	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8575	1.773	4
2. Aks	1.5515	1.316	15
El Freni	1.486	1.3075	12

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16R	95H	5,7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16R	95H	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16R	95H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16R	95H	6,3 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
68	83	10	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.05.2025
Arac:
Toyota Yaris Cross 1.5i 12V
Motor kodu:
M 15A-FKS
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
JTDKAABB10A014929 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
13.05.2025 11:53:29 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
(0)
Motor
Motor ve ECT
ABS
ABS/VSC
(2)
Hata kodu C050C:
Arka sol tekerlek devir sensörü
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu C0512:
TEKERLEK SENSORU ARKA SAG
HATALI SINYAL FONKSİYONU
ABS
SAS Direksiyon Acisi Sensörü
Hava yastığı
PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile
Hava yastığı
ZAE Airbag
Klima
Klima
Konfor
CG Merkezi Gateway
Konfor
BCM
(0)
Konfor
Gosterge grubu
(0)
Konfor
FRS On radar sensörü
Konfor
FRC On kamera
Konfor
DDM sürücü kapısı modüllü
Konfor
PDM yolcu kapısı modüllü
Konfor
RLDM arka sol kapı modüllü
Konfor
RRDM arka sağ kapı modüllü
Konfor
Cam krikosu ana salteri
Konfor
LKA Seritte tutma asistanı

Konfor
AHB Uzun huzmeli far asistanı
Konfor
RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2
Konfor
RS Yağmur sensörü
Konfor
Power-Integration 1 (motor için güç kayn...
Konfor
Power-Integration 2 (motor için güç kayn...
Konfor
PD akım dağıtım kutusu
Konfor
Telematics
Sanziman
TC Sanziman kontrolü
(0)
Direksiyon
EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Lastik basıncı kontrolü
TPM Lastik basıncı kontrolü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.12.2023		Çarpma	Hayır	17104.78	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.05.2025 11:56	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-1373922	Araç Giriş Tarihi:	13.05.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	13.05.2025 11:56
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik




Kaporta, C-direk, sağ > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik




Kaporta, C-direk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 13.05.2025 11:56 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1373922 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 13.05.2025 11:56
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Farlar, Far camı, sağ > Taş
Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	13.05.2025 11:56	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1373922	Araç Giriş Tarihi:	13.05.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	13.05.2025 11:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası