

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Rapor No: 06-01-2500660  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39

# Full Plus Ekspertiz



## 06FAB840



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 06FAB840          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 39244             | Yakıt Cinsi          | Dizel      |
| Şase              | WV1ZZZSK5SX064535 | Motor Gücü           | 90 kw      |
| Marka             | Volkswagen        | Motor Hacmi          | 1968cc     |
| Rengi             | BEYAZ             | Model                | Caddy      |
| İlk Tescil Tarihi | 22-01-2025        | Sonraki Muayene Tar. | 02-04-2027 |
| Model Yılı        | 2024              | Araç Tipi            | Panelvan   |
| Ruhsat Sahibi     | TAN OTO           | Kapı Sayısı          | 5 Kapı     |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Rapor No: 06-01-2500660  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Rapor No: 06-01-2500660  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum         | Notlar  |
|---|---------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı                           | BAKIM GEREKLİ | Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.                     |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ      |   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | SORUNSUZ      |   |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ      |   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ      |   |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ      |   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ      |   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ      |   |
| Lastik ve Jantlar                             | SORUNSUZ      |   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ      |   |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ      |   |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | SORUNSUZ      |   |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ      |   |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ      |   |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ      |   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ      |   |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ      |   |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ      |   |
| Akü   | BAKIM GEREKLİ | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima   | SORUNSUZ      |   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | SORUNSUZ      |   |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ      |   |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 | SORUNSUZ      |   |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               | SORUNSUZ      |   |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -1.9 m/km | 3,4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80      | 78      | 2        |
| 2. Aks | 56      | 59      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.5685 | 2.646  | 2         |
| 2. Aks                     | 1.047  | 1.1115 | 5         |
| El Freni                   | 1.4895 | 1.166  | 21        |

### Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,7 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 7,3 mm        | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 6,7 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 7,4 mm        | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>90  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
02.07.2026  
Arac:  
Volkswagen Caddy 2.0 TDI BlueMotion  
Motor kodu:  
DTRC  
Uretim yili;  
20-24  
Kilometre durumu:  
39261  
Lisans numarası :  
VIN:  
WV1Z77SK55X064535 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
02.07.2026 15:27:15/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor elektronigi I  
Hata kodu 41157:  
Ure katkı maddesi tanki  
Seviye COK DUSUK  
Hata kodu 32067:  
ABS  
Fren elektronigi  
Hata kodu 17257:  
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti  
ALINAN GECERSIZ VERI  
Hata kodu 17156:  
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Hata kodu 4487:  
ECU FREN SERVOSU  
ILETISIM YOK  
Hata kodu 33015:  
Park freni diigmesi  
MANTIKSIZ SINYAL  
Hata kodu 1981:  
Islevsel kisitlama  
Fonksiyon, diistik gerilim nedeniyle sinirlendiril  
di.  
ABS  
Fren servo linitesi  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu 108400:  
Immobilizer kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti  
ILETISIM YOK  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Acil cagri sistemi/Telematik sistemi  
Klima  
A/C/kalorifer  
Hata kodu 1048833:

Kompresor kapanmasi nedeniyle fonksiyonel kisitlam  
a  
Motor tarafından kompresor kapanmasi belirlendi.  
Givenlik  
On kamera sistemi  
Givenlik  
Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru  
Givenlik  
PARK ASISTANI  
Hata kodu 13640960:  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu 16777136:  
Veri yolu  
EKSİK MESAJ!  
Hata kodu 16777109:  
Veri yolu  
EKSİK MESAJ!  
Hata kodu 16777018:  
Bilgi elektronigi ECU 1  
HATALI ILETISIM!  
Hata kodu 16777072:  
Veri yolu  
EKSİK MESAJ!  
Hata kodu 8667138:  
Konfor  
Diyagnoz arabirimi bus  
Hata kodu 8397579:  
Hata kodu 8482819:  
Etkinlestirilebilir fonksiyonlar  
YANLIS KONFIGURASYON  
Hata kodu 2232399:  
Suruci yardimci sistemlerinin 6n sensor sistemleri  
ILETISIM YOK  
Hata kodu 2232407:  
Adaptif hiz kontrol sistemi kumanda linitesine CAN  
-Bus/baglanti  
ILETISIM YOK  
Hata kodu 2269194:  
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
ILETISIM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu 8389392:  
Suruci destek sistemi kumanda unitesine CAN-Bus-ba  
glantisi  
CAN mesaiji eksiktir.  
Konfor  
Arac elektrik sistemi 1  
Hata kodu 954894:  
ARKA SOL OKUMA LAMBASI DUGMESI  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu 955150:  
ARKA SAG OKUMA LAMBASI DUGMESI  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu 8511745:  
Yolcu algillama  
MANTIKSIZ MESAJA BAGLI FONKSIYON KISITLAMASI  
Hata kodu 8667137  
Yol mesafesi  
HATALI HESAPLAMA  
Hata kodu 8667429:  
Veri yolu  
HATALI MESAJ

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

Konfor  
Suruci kapisi elektronik  
Hata kodu 196660:  
Cam krikosu aktiatoru  
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI  
Konfor  
On sag koltuk kapisi elektronik  
Sanziman  
Sanziman elektronigi  
Direksiyon  
Direksiyon asistani  
Ses/Video  
Bilgi elektronigi  
Hata kodu 1637:  
Dis veri kaynaklari baglantisi 1  
ILETISIM YOK  
Hata kodu 6:  
Radyo anten yukselticisi 2  
Fonksiyon hatalidir.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

WV1ZZZSK5SX064535 şase nolu ve 06FAB840 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Rapor No: 06-01-2500660  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Rapor No: 06-01-2500660  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39

## Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı

## Notlar

### Diğer notlar;

Sürücü emniyet kemeri hata uyarısı, adblue uyarısı ve şerit takip asistanı hata uyarısı vermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.07.2026 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2500660 Araç Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:23 Araç Çıkış Tarihi: 07.07.2026 10:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası