

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DS4109

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DS4109	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	207792	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZ2KZCX145045	Motor Gücü	75 kw
Ruhsat Motor No	CAYP62544	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Volkswagen	Rengi	GRİ (REFLEKS GÜMÜŞ)
Model	Caddy	İlk Tescil Tarihi	01-06-2012
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-ONaN	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Camlivan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27
Rapor No: 06-01-3402173
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izleri hasar ve yoğun standart dışı onarımlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, çizik, ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek lastiği silmiyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Sarsıntılı çalışma mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Hasarlar mevcut.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Arka susturucu ezik.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,3 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	66	11
2. Aks	50	52	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	407	425	4
2. Aks	196	211	7
El Freni	229	222	3

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,74 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,85 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,06 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 16:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-3402173	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 16:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

06.08.2025

Araç: Volkswagen Caddy 1.6 16V TDI Alltrack BlueMotion

Motor kodu: CAYD

Üretim yılı: 15-20

Kilometre durumu 207790 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası:

VIN: WV1ZZZZKZCX145045 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 06.08.2025 14:31:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

Klima A/C/kalorifer 1

Hata kodu 13701936:

CAN-BUS

HATALI MESAJ

Konfor Araç elektrik sistemi 1 2

Hata kodu 1503:

3. FREN IŞIĞI LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu .2195:

SVİÇ VE GÖSTERGE AYDIN LATMASI REOSTASI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Sürücü kapısı elektronik A

Hata kodu 1340:

AYNA AYAR SVİCİ

MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0

Konfor Diyagnoz arabirimi bus A

Hata kodu 1305:

Haber-eğlence veri yolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hırsızlık koruması İmmobilizer 0

II-II- I'.A.._..-.- !'-l..1.:.-_f'._-l.II 4 .--
-_- .----_ nI—

Direksiyon Direksiyon asistanı

Direksiyon Direksiyon sütunu modülü OO

II-II- I'.A.._..-.- r-l..1.:.-_ I'.--l-II .---
- .----_ nI—

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-3402173 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.10.2020		Carpma	Hayır	0	TL
14.07.2020		ERPÇarpışma	Hayır	10405.2	TL
05.11.2015		ERPCarpma	Hayır	1225	TL
15.06.2014		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27
Rapor No: 06-01-3402173
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27
Rapor No: 06-01-3402173
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27

Vuruk



Egzoz sistemi, Arka susturucu > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Motor, Motor izolasyonu > Deforme Olmuş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Kırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27
Rapor No: 06-01-3402173
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Solmuş



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Camlar, Alt Izgara > Eksik



Camlar, Arka cam fitili > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 16:27
Rapor No: 06-01-3402173
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:23


Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 16:27



Tavan, Tavan > Taş İzi




Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

Motor

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

B-direk, sol - Lokal Boya

Motor - Sarsıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 16:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-3402173	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 16:27
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç koltuklarında kılıf olduğu için hasar kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 16:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-3402173	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 14:23	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 16:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası