

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



38GG251

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	38GG251	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	156216	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV2ZZZ7HZKH008063	Motor Gücü	146 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	GRI	Model	Caravelle
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-13	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Minibüs	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sis lambası yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/17	99W	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/17	99W	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/17	99W	4,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/17	99W	5,8 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
146	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025

Araç:

Volkswagen Transp.T6.1 2.0 16V BiTDI Multivan 4Mot
ion

Motor kodu:

CXEC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

156210 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WV27777HZKH008063 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.06.2025 15:18:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Motor elektronigi I

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 13174:

HAVA KUTLESİ OLCER, SENSOR 1

Pozitif kısa devre olmuştur.

Hata kodu 25798:

YARDIMCI İSİTİCİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 30357:

Emme havası sıcaklık sensörü

SINYAL ÇOK GUCLU

Hata kodu 30250:

HAVA BASINCI SENSORU VE/VEYA EMME BORUSU BASINCI

NSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu 31391:

Emme manifoldu basıncı sensörü

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu 31159:

Üre katkı maddesi pompası 2

Mekanik arıza

Hata kodu 27277:

Güç kaynağı

Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 23790:

INTERCOOLER SICAKLIK SENSORU (SIRA 1)

Pozitif kısa devre olmuştur.

Hata kodu 23792:

INTERCOOLER SICAKLIK SENSORU (SIRA 2)

Pozitif kısa devre olmuştur.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 31401:

EGZÖZ GAZI SICAKLIK SENSORU SIRA 1 SENSOR 1

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu 16230:

GOSTERGE GRUBU ECU'SUYLA CAN BAĞLANTISI

YAĞ SEVİYESİ/-SICAKLIK SINYALI EKSİK VEYA YANLIŞ

Hata kodu 38427:

Sensor referans gerilimi A

HATALI SINYAL

Hata kodu 27176:

Sarj havası soğutma maddesi pompası

Mekanik arıza

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 397:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Park/ilave kalorifer

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

FAR AYARI

Hata kodu 5275648:

DEĞİSTİRME SAGDAN DİREKSİYONLU / SOLDAN DİREKSİYON

LU ARAC

FONKSİYON AKTİF!

Konfor

PARK ASİSTANI

Sanziman

Sanziman elektronigi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.07.2021		ERPÇarpma	Hayır	12864.93	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2025 15:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1381267 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2025 15:54
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından test hattı yapılamadı ve araç altı kontrolleri yapılamadı, ön koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı, araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, motor kaputunda folyo olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.06.2025 15:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1381267	Araç Giriş Tarihi:	04.06.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	04.06.2025 15:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası