

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10  
Rapor No: 06-01-1378504 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34HJL155

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1378504 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 34HJL155          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 11248             | Yakıt Cinsi   | Hibrit   |
| Şase                 | WVWZZZCD8RW117447 | Motor Gücü    | 81 kw    |
| Marka                | Volkswagen        | Motor Hacmi   | 999cc    |
| Rengi                | SİYAH             | Model         | Golf     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-08-24        | Model Yılı    | 2023     |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1378504 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar   |
|--------------------------------------------------|-------|----------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Araç kir |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |          |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |          |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |          |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |          |
| Silecekler                                       |       |          |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |          |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |          |
| Lastik ve Jantlar                                |       |          |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |          |
| Yürür Aksam                                      |       |          |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |          |
| Şanzıman                                         |       |          |
| Diferansiyel                                     |       |          |
| Direksiyon Sistemi                               |       |          |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |          |
| Park Sensörleri                                  |       |          |
| Araç Altı                                        |       |          |
| Akü                                              |       |          |
| Klima                                            |       |          |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |          |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |          |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |          |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |          |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1378504 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA        |
|-----------|-------------|
| -1.0 m/km | -5.3 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 69      | 71      | 2        |
| 2. Aks | 72      | 60      | 12       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.84   | 1.5005 | 18        |
| 2. Aks                     | 2.1695 | 2.043  | 5         |
| El Freni                   | 1.2365 | 1.185  | 4         |

### Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91V                | 5,69 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,17 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91V                | 5,73 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V                | 6,21 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1378504 Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 81                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.05.2025 10:16 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1378504    | Araç Giriş Tarihi: | 28.05.2025 09:36 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.05.2025 10:16 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

28.05.2025

Arac:

Volkswagen Golf8 1.0i 12V TSI Variant

Motor kodu:

DLAA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

11248 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

28.05.2025 10:15:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 1048848:

Batarya yönetim kumanda Unitesi yoluyla fonksiyone

I kısıtlama

SISTEM ETKİN

Hata kodu 1048849:

Batarya yönetim kumanda Unitesi yoluyla fonksiyone

I kısıtlama

SISTEM ETKİN

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 1049121:

Suruci destek sistemi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 1049254:

Ethernet bağlantısı, kısmi alan 6

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 15400960:

Güvenli yerleşik iletişim

Zaman sunucusu kullanılmıyor.

Konfor

Isık kontrolü sol 2

Konfor

Isık kontrolü sağ 2

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sağ koltuk kapisi elektronik

Hırsızlık koruması

Erisim ve start sistemi arayüzü

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi ...

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi ...

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi ...

Hırsızlık koruması

Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi ...

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.05.2025 10:16 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1378504    | Araç Giriş Tarihi: | 28.05.2025 09:36 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.05.2025 10:16 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*7447 şasi nolu VOLKSWAGEN GOLF 1.0 eTSI 110 DSG LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.05.2025 10:16  
Rapor No: 06-01-1378504  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.05.2025 09:36

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 28.05.2025 10:16

## Araç Resimleri



## Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.05.2025 10:16 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/10             |
| Rapor No:     | 06-01-1378504    | Araç Giriş Tarihi: | 28.05.2025 09:36 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.05.2025 10:16 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur tespiti yapılamamıştır. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 28.05.2025 10:16 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 10/10            |
| Rapor No:     | 06-01-1378504    | Araç Giriş Tarihi: | 28.05.2025 09:36 | Araç Çıkış Tarihi: | 28.05.2025 10:16 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası