

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20
Rapor No: 06-01-1475882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20

Full Plus Ekspertiz



34NKD27



Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34NKD27	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	159136	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAUZFW141700	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1395cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Golf
İlk Tescil Tarihi	12-11-2014	Sonraki Muayene Tar.	09-11-2026
Model Yılı	2014	Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20
Rapor No: 06-01-1475882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20
Rapor No: 06-01-1475882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izi, ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	sol far camında ufak çatlak mevcut
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	BAKIM GEREKLİ	arka amortisörlerde yağ kaçağı mevcut
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	73	4
2. Aks	64	74	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.8195	0.776	5
2. Aks	0.887	0.855	3
El Freni	1.293	1.2705	1

Verimlilik

24

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91H	6,79 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	91H	8,38 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	91H	6,71 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	91H	8,21 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 90	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
02.04.2026
Arac:
Volkswagen Golf7 1.4i 16V TSI
Motor kodu:
CMBA
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
159136
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ77AUZFW141700 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
02.04.2026 11:04:02 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronik 1
Hata kodu 10203:
Ateş almama
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Hata kodu 10591:
YANMA SILİNDİRİ, 1
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Hata kodu 10594:
YANMA SILİNDİRİ 4
TEKLEME KAYDEDİLDİ
Hata kodu 10592:
YANMA SILİNDİRİ 2
TEKLEME KAYDEDİLDİ
ABS
Fren elektronik
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048833:
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlama
a
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.
Hata kodu 459025:
Veri yolu
EKSİK MESA]
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 197644:
Depo doldurma kapagı kilidini açma
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 16777020:
İletişim bozukluğundan dolayı işlevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
FAR AYARI
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Hata kodu 65588:
Cam krikosu aktiyatoru
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Hata kodu 65588:
Cam krikosu aktiyatoru
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 66052:
Infotainment CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Sanziman elektronik
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiii
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.08.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	104478.43	TL
24.03.2015		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20
Rapor No: 06-01-1475882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kalorifer/Klima, Klima
radyatörü > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20
Rapor No: 06-01-1475882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20

Diğer



Farlar, Far camı, sağ > Taş
Izi



Farlar, Far camı, sol >
Çatlak



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Küçük Vuruk



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Tavan, Sunroof çerçeve/kasa >
Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Boyası Atmış



Kaporta, Ön Panel >
Kırılmış

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Arka aks

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Amortisör, arka - Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu ve sağ çamurluk bağlantı civataları işlemlidir. Sağ arka kapı üst bağlantı civatası işlemlidir. Ön tampon demiri değişmiştir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. AUOTU-HOLD aktif değil

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.04.2026 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1475882 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 02.04.2026 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası