

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DN6688



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DN6688	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	161210	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ16ZCM053295	Motor Gücü	77 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1197cc
Rengi	BEYAZ (Şeker)	Model	Jetta
İlk Tescil Tarihi	26-12-2011	Sonraki Muayene Tar.	22-03-2027
Model Yılı	2012	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33
Rapor No: 06-01-1429562
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik, çizik, rötüş ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka lamba camı çatlak
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskі aşınmış
Yürür Aksam		Sağ amortisör hafif yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçaıkları mevcut. İtıcılar ses yapıyor.
Şanzıman		İç aks hafif yağ kaçağı.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Bagaj havuzu ezik
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubunda harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,3 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	74	18
2. Aks	61	56	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5085	1.511	0
2. Aks	1.8785	1.829	2
El Freni	0.8905	0.809	9

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	6,22 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	6,14 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,34 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 14:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1429562	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 13:41	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 14:33
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

23.10.2025

Arac:

Volkswagen Jetta 1.2i TSI

Motor kodu:

CYVD

Uretim yili;

Kilometre durumu:

161210 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ7716ZCM053295 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.10.2025 14:27:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 446:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

VOLTAJ-/ELEKTRIK BESLEMESİ DUSUK

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Hata kodu 66048:

Cam krikosu aktiatoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu 67589:

DIS AYNA SINYALI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu 131072:

Arka kapi kumanda linitesi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Hata kodu 67589:

DIS AYNA SINYALI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hirsizlik korumasi

Immobilizer

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiii

Ses/Video

Radio ayarlayici

Hata kodu 856:

ANTEN, RADYODA

ANTEN, RADYODA

Hata kodu 468:

CD-ROM SURUCU

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.08.2016		Carpma	Hayır	0	TL
04.12.2015		ERP-Araca Çarpma	Hayır	1704.55	TL
03.09.2013		ERP-Çarpisma	Hayır	1209.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33
Rapor No: 06-01-1429562
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33
Rapor No: 06-01-1429562
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör, ön sağ > Yağ Kaçağı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33
Rapor No: 06-01-1429562
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 14:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1429562 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:41 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 14:33
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Fren sistemi

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Kayış - Ses Yapıyor

Notlar**Diğer notlar;**

Motor iticilerde ses ve kayış kasnak gurubunda harici ses olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 14:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1429562	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 13:41	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 14:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası