

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1452810	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DG8416



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1452810 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DG8416	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	85353	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ3CZBP310703	Motor Gücü	90 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1390cc
Rengi	BEYAZ	Model	Passat
İlk Tescil Tarihi	01-02-2011	Sonraki Muayene Tar.	26-02-2026
Model Yılı	2011	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25
Rapor No: 06-01-1452810
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1452810 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar ve dolu hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1452810 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.2 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	78	5
2. Aks	76	83	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4795	1.2265	17
2. Aks	1.084	0.984	9
El Freni	0.6075	0.4875	19

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/16	97H	6,52 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/16	97H	6,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/16	97H	6,48 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/16	97H	6,62 mm	Yazlık

Doęuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25
Rapor No: 06-01-1452810
Mersis No: 0309073518100001


Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.01.2026 11:16

Sayfa: 6/12
Ara ıkıř Tarihi: 06.01.2026 13:25

Dinamometre lm Deęerleri

llen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gc	Test Hızı
391	331	68	158
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi G	Test Sonucu G	Kayıp G	Performans %
90	87	21	96,67
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1452810	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.01.2026

Araç:

Volkswagen Passat 1.4i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu:

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

85350 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ773CZBP310703 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.01.2026 12:16:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 14627:

Yakıt pompası modülü

ELEKTRİK DEVRESİ ARIZALI KONTROL HATTI

Hata kodu 5456:

Mars motoru

MARS MOTORU DONMUYOR, MEKANİK VEYA ELEKTR. ARIZASI

Hata kodu 8221:

Güç kaynağı

Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 5604:

CALISTIRMA ENGELLEME SINYALI

Kesinti/pozitif kısa devre

Hata kodu 4043:

Sarj basıncı kontrolü

Denetim sınırı aşıldı.

Hata kodu 4060:

YANMA SİLİNDİRİ 3

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 4051:

Ateş almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

ABS

Fren elektronigi

ABS

El freni

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Konfor ana modülü

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Konfor

Araç elektrik sistemi 2

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Park asistanı 2

Konfor

Surucu kapısı elektronik

Konfor

On sağ koltuk kapısı elektronik

Konfor

Diagnoz arabirimi bus

Hata kodu 469:

HABER EĞLENCE VERİ YOLU

SİSTEM, TEK TELLİ ÇALIŞMADA

Konfor

Akı kontrolü

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hırsızlık koruması

İmmobilizer

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Direksiyon

Direksiyon siitunu modülü

Ses/Video

Radyo ayarlayıcı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1452810 Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.01.2024		ERP-Çarpma	Hayır	20000	TL
10.10.2023		Çarpma	Hayır	9180	TL
10.01.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	2701.53	TL
21.06.2016		ERP-Carpma	Hayır	640	TL
23.02.2012		Çarpma	Hayır	1144	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1452810	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1452810	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 13:25
Rapor No: 06-01-1452810
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:16

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 13:25



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Lokal Boya

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sağ ön kapı, sağ arka kapı ve sol ön kapı bağlantı civataları işlemleri.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1452810	Araç Giriş Tarihi:	06.01.2026 11:16	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası