

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FMH251



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34FMH251	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	98936	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ3CZNE054292	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Volkswagen
Rengi	SİYAH	Model	Passat
İlk Tescil Tarihi	05-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50
Rapor No: 06-01-1435652
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deforme ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,5 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	76	19
2. Aks	63	73	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.723	1.4935	13
2. Aks	0.905	0.829	8
El Freni	1.0475	0.8675	17

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94W	6,12 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94W	6,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94W	6,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94W	6,19 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50
Rapor No: 06-01-1435652
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
405	359	80	160
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	95	16	86,36
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.11.2025

Arac:

Volkswagen Passat 1.5i 16V TSI BlueMotion Variant

Motor kodu:

DPCA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

98936

Lisans numarası :

VIN:

WVW7Z773CZNE054292 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.11.2025 16:28:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 34193:

Surus dinamigi kontrolu kumanda iinitesine CAN-Bus

-baglanti

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 23765:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI ILETISIM!

ABS

Fren elektronigi

ABS

Fren servo Initesi

Hata kodu 108400:

IMMOBILIZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI

ILETISIM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 204290:

Uzaktan kumanda anahtari 1

VOLTAJ COK DUSUK

Hata kodu 204546:

Uzaktan kumandali anahtar 2

VOLTAJ COK DUSUK

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777020:

CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Hata kodu 9456681:

ARAC ANAHTARLARI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI SINYAL

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Suruci kapi elektronig

Konfor

On sag koltuk kapi elektronig

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 8531970:

YUKSUZ AKIM

Bostaki akim cok yuksektir.

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik koruması

Erisim ve start sistemi arayizii

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1435652 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.01.2025		Çarpışma	Hayır	51180	TL
12.01.2024		ERP-Çarpma	Hayır	102907.59	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 16:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1435652	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 15:24	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 16:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50
Rapor No: 06-01-1435652
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50
Rapor No: 06-01-1435652
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50

Vuruk




Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol, Bağlantı ayağı > Onaysız



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş




Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 16:50
Rapor No: 06-01-1435652
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:24

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 16:50



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Kaporta
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Ön Panel - Değişmiş
Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sağ ön çamurluk işlemlili boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 16:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1435652	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 15:24	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 16:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası