

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFT224

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFT224	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	197400	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZME022634	Motor Gücü	88 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir çizik deforme ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön kapı içi alt aydınlatmaları hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ arka amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı
Şanzıman		Yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	70	1
2. Aks	64	60	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	455	458	1
2. Aks	301	339	11
El Freni	288	310	7

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	91W	6,98 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	91W	6,24 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	91W	6,78 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	91W	7,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 10:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1447573	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 10:12
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
20.12.2025
Araç: Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu: DCZA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu197400
Lisans numarası :
VIN: WVWZ7773CZME022634 (kumanda ünitesinden okuna
n)
Test edilmiş: 20.12.2025 09:26:22 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 0
ABS Fren elektroniği 0
ABS Fren servo ünitesi 1
Hata kodu 108400: i
İMMOBİLİZER ECU'SÜNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
İLETİŞİM YOK
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima A/C/kalorifer 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 0
Konfor Gösterge grubu 2
Hata kodu 16777018:
CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu 16777020:
CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Konfor PARK ASİSTANI 0
Konfor Sürücü kapısı elektronik 0
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Diyagnoz arabirimi bus 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 1
Hata kodu 10806:
Şanzıman kavraması 1
LİMİT DEĞERE ULAŞILDI
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Direksiyon
Ses/Video
BELİ. 2 Le e A PE I 1
Elektronik direksiyon kilidi
Bilgi elektroniği
öö
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1447573 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.10.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	182007.23	TL
07.04.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	66805.96	TL
06.03.2025		ERP-Çarpma	Hayır	33382.7	TL
03.03.2025		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	16575	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 10:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1447573	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 10:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Nikelaj, alt > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12
Rapor No: 06-01-1447573
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Sökülmüş-Yok




Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2025 10:12
Rapor No: 06-01-1447573
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:12

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2025 10:12



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Arka bölüm

Kaporta

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Boyalı

Ön Panel - Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 10:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1447573	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 10:12
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol kapılar, sol ön çamurluk, ve sağ arka kapı bağlantı civataları işlemlidir. Sol ön ve arka kapı iç dış işlemlidir boyalı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç boyasında deforme ve solmalar mevcut. Motorda ve şanzımanda yağ kaçaqları olduğu için Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.12.2025 10:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1447573	Araç Giriş Tarihi:	20.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.12.2025 10:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası