

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 11:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1513018	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:35	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 11:30
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34CSC680



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	34CSC680	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113024	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZLE079659	Motor Gücü	88 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	Passat
İlk Tescil Tarihi	09-03-2020	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2019	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30
Rapor No: 06-01-1513018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları yoğun taş izi
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	-1.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	49	14
2. Aks	74	60	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3145	1.2115	7
2. Aks	0.9235	0.925	0
El Freni	1.4275	1.4005	1

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	4,7 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	4,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5,6 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30
Rapor No: 06-01-1513018
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
457	408	75	122
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	86	17	97,73
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

19.08.2026
Arac:
Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu:
DCZA
Üretim yılı;
14-18
Kilometre durumu:
113024
Lisans numarası :
VIN:
WVWZ773CZLE079659 (kumanda İntesinden okunan)
Test edilmiş:
19.08.2026 11:00:02 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronik I
Hata kodu 5231:
YAKIT SİSTEMİ BASINCI
BASINC ÇOK DUSUK
Hata kodu 29988:
Sarj havası soğutma maddesi pompası
Mechanischer Fehler.
ABS
Fren elektronik
ABS
Fren servo İntesi
Hata kodu 107584:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu 107600:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
HATALI SINYAL
Hata kodu 107616:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
HATALI SINYAL
Hata kodu 107632:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu 107824:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
HATALI SINYAL
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 107840:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
HATALI SINYAL
Hata kodu 108400:
İMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI
İLETİSİM YOK
Hata kodu 172048:
İslevsel kısıtlama
Fonksiyon, diistik gerilim nedeniyle sınırlandırıl

di.
Hata kodu 172400:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 172416:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Givenlik
PARK ASISTANI
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 787212:
Cam yitkama sivisi pompasi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 16777018:
İletisim bozuklugundan dolayi islevsel kısıtlama
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Sanziman
Sanziman elektronik
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi araziizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronik
Hata kodu 6154:
Multimedya gosterge birimi 1
ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.07.2020		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 11:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1513018	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:35	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 11:30
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kaporta, Kaporta > Çizik




Kaporta, Kaporta > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2026 11:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1513018 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2026 17:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2026 11:30
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Taş Izi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Motor kaputu - Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde taş izleri, yakıcı madde izi ve yüzeysel çizikler mevcut

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.08.2026 11:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1513018	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2026 17:35	Araç Çıkış Tarihi:	19.08.2026 11:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası