

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 14:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 1/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2459864    | Araç Giriş Tarihi: | 02.02.2026 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 14:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

# Full Plus Ekspertiz



## 06NG224



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-2459864 Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                         |            |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Plaka             | 06NG224           | Şanzıman Tipi           | Otomatik   |
| KM                | 111562            | Yakıt Cinsi             | Dizel      |
| Şase              | WVWZZZ3CZEP009865 | Motor Gücü              | 77 kw      |
| Marka             | Volkswagen        | Motor Hacmi             | 1598cc     |
| Rengi             | KAHVERENGİ        | Model                   | Passat     |
| İlk Tescil Tarihi | 18-11-2013        | Sonraki Muayene Tar.    | 21-12-2026 |
| Model Yılı        | 2013              | Sonraki Egzoz Mua. Tar. | aN-aN-ONaN |
| Araç Tipi         | Sedan             | Ruhsat Sahibi           | TAN OTO    |
| Kapı Sayısı       | 4 Kapı            |                         |            |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Rapor No: 06-01-2459864  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-2459864 Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                      |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Dolu hasar, hasar, ezik ve çizikler mevcut  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                             |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Yakıcı madde izi, kir ve deformeler mevcut. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                             |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                             |
| Silecekler                                    |       |                                             |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                             |
| Torpid ve Emniyet Kemerleri                   |       |                                             |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizikler mevcut                   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                                             |
| Yürür Aksam                                   |       |                                             |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                                             |
| Şanzıman                                      |       |                                             |
| Diferansiyel                                  |       |                                             |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                             |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                             |
| Park Sensörleri                               |       |                                             |
| Araç Altı                                     |       |                                             |
| Akü                                           |       |                                             |
| Klima                                         |       |                                             |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                             |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                             |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                             |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       | Soğutma sıvısı eksik.                       |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-2459864 Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 2.6 m/km | 5.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 70      | 74      | 4        |
| 2. Aks | 75      | 62      | 13       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.514  | 1.615  | 6         |
| 2. Aks                     | 1.0975 | 1.335  | 17        |
| El Freni                   | 0.7335 | 0.6635 | 9         |

### Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/55/16 | 93V                | 5,74 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/16 | 93V                | 5,41 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/55/16 | 93V                | 6,65 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/16 | 93V                | 5,36 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-2459864 Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 77                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 14:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 7/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2459864    | Araç Giriş Tarihi: | 02.02.2026 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 14:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

02.02.2026

Arac:

Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion

Motor kodu:

CAYC

Uretim yili;

10-14

Kilometre durumu:

111550 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ773CZEP009865 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.02.2026 13:35:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

ABS

El freni

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Konfor ana modiiiii

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Arac elektrik sistemi 2

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Park asistani 2

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Aki kontrolii

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik korumasi

Immobilizer

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Radyo ayarlayici

Hata kodu 3138:

AUX GIRISI (AUX)

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 14:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2459864    | Araç Giriş Tarihi: | 02.02.2026 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 14:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Tramer Sorgulaması

WWZZZ3CZEP009865 şase nolu ve 06NG224 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 14:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/12             |
| Rapor No:     | 06-01-2459864    | Araç Giriş Tarihi: | 02.02.2026 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 14:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Rapor No: 06-01-2459864  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

## Diğer



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarlı




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 14:43  
Rapor No: 06-01-2459864  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:52

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 14:43



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 05.02.2026 14:43 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-2459864    | Araç Giriş Tarihi: | 02.02.2026 11:52 | Araç Çıkış Tarihi: | 05.02.2026 14:43 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası