

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9  
Rapor No: 06-01-1373406 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06CJJ572

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1373406 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |            |
|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Plaka                | 06CJJ572          | Şanzıman Tipi | Otomatik   |
| KM                   | 44602             | Yakıt Cinsi   | Benzin     |
| Şase                 | WVWZZZAWZMY071103 | Motor Gücü    | 70 kw      |
| Motor Hacmi          | 999cc             | Marka         | Volkswagen |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Polo       |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-03-26        | Model Yılı    | 2021       |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi | TAN OTO    |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |            |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1373406 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                        |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik, çizik ve hasarlar var.  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                               |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |                               |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                               |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                               |
| Silecekler                                    |       |                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                               |
| Torpid ve Emniyet Kemerleri                   |       |                               |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda küçük çizikler var. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |                               |
| Yürür Aksam                                   |       |                               |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |                               |
| Şanzıman                                      |       |                               |
| Diferansiyel                                  |       |                               |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                               |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       | Kontrol edilemedi.            |
| Park Sensörleri                               |       |                               |
| Araç Altı                                     |       |                               |
| Akü                                           |       |                               |
| Klima                                         |       |                               |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                               |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                               |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                               |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1373406 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA         |
|----------|--------------|
| 1.8 m/km | -11.0 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 76      | 77      | 1        |
| 2. Aks | 57      | 68      | 11       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol   | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.251 | 1.752  | 22        |
| 2. Aks                     | 0.996 | 1.2125 | 17        |
| El Freni                   | 0.856 | 0.836  | 2         |

### Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88T                | 6,25 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T                | 6,5 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88T                | 6,2 mm        | Kışlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T                | 6,35 mm       | Kışlık |

| Parça        | Hasar |
|--------------|-------|
| Jant, sol ön | Çizik |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Rapor No: 06-01-1373406  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 345                 | 291             | 59         | 119          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 70                  | 71              | 12         | 100,00       |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.05.2025 15:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 6/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1373406    | Araç Giriş Tarihi: | 10.05.2025 14:01 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.05.2025 15:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

10.05.2025

Arac:

Volkswagen Polo 1.0i 12V TSI BlueMotion

Motor kodu:

DLAC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

44602

Lisans numarası :

VIN:

WVWZZ77ZAWZMY071103 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.05.2025 14:20:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 43425:

Depo hava tahliye sistemi

HATALI AKIS HIZI

Hata kodu 43426:

Depo hava tahliye sistemi

HATALI AKIS HIZI

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 9456433:

ARAC ANAHTARLARI

HATALI SINYAL

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

Sanziman elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hata kodu 10591488:

ECU

Dahili hata.

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1103 şasi nolu VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95 COMFORTLINE DSG markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.05.2025 15:07  
Rapor No: 06-01-1373406  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2025 14:01

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2025 15:07

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.05.2025 15:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1373406    | Araç Giriş Tarihi: | 10.05.2025 14:01 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.05.2025 15:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Hasarlı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç boya mikron değerleri farklılıklar göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 10.05.2025 15:07 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 9/9              |
| Rapor No:     | 06-01-1373406    | Araç Giriş Tarihi: | 10.05.2025 14:01 | Araç Çıkış Tarihi: | 10.05.2025 15:07 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası