

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EFZ362



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EFZ362	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	164704	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ6RZFY081114	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1197cc	Marka	Volkswagen
Rengi	KIRMIZI	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2025-07-17	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler,kirli ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör toz körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ tapası hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	4,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	71	1
2. Aks	71	56	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.7175	0.573	20
2. Aks	1.368	1.2	12
El Freni	1.1325	1.0385	8

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	7,65 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	7,52 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	7,89 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00
Rapor No: 06-01-1395240
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Ara  Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16

Sayfa: 5/13
Ara  Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00

Dinamometre  l m Değerleri

�l�len Motor Torku	Teker Torku	Teker G�c�	Test Hızı
309	278	58	145
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi G�c�	Test Sonucu G�c�	Kayıp G�c�	Performans %
66	68	11	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 11:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1395240	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 11:00
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

18.07.2025

Arac:

Volkswagen Polo 1.2i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu:

CJZC

Uretim yili;

14-17

Kilometre durumu:

164704

Lisans numarası :

VIN:

WVWZ776RZFY081114 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

18.07.2025 09:05:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 329475:

Temiz hava/hava devridaimi/geri basinc kelebegi ayar motoru

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 1048833:

Kompresor kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlamalar

Motor tarafından kompresor kapanması belirlendi.

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 7434:

UZUN FAR SAG LAMBASI

Kesinti/pozitif kısa devre

Hata kodu 131586:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hata kodu 137984:

SOGUTMA SIVISI SEVIYESI UYARI KONTROLU

FONKSIYON AKTIF!

Hata kodu 228104:

ON CAM SILECEGI ANAHTARI

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 131654:

Klima kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hata kodu 5:

Radio anteni yikseltici 1

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.05.2016		ERPÇarpışma	Hayır	2459.84	TL
22.03.2015		Çarpışma	Hayır	350	TL
26.12.2014		ERPÇarpışma	Hayır	1740.52	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 11:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1395240	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 11:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00
Rapor No: 06-01-1395240
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sağ > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Tampon, arka, Reflektör, sol > Kırılmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceTavan, Tavan > Yakıcı Madde sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok ile Zarar Görmüş



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00
Rapor No: 06-01-1395240
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 11:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1395240 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 11:00
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Arka spoyler - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 11:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1395240	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 11:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası