

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



26AT669



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	26AT669	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	161784	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	WVWZZZ9NZ4Y228482	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1390cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-26	Model Yılı	2004
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve tavanda dolu hasarı mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler,çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecekler deforme, arka silecek su sıkıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol aks körüğü , sol rot kolu ve arka amortisör toz kırıkları hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı
Şanzıman		Debriyaj ses mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor koruyucu orta hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Arka susturucu pas
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma suyu kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,3 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	69	4
2. Aks	52	61	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.437	1.308	8
2. Aks	1.432	1.3235	7
El Freni	0.9085	0.7925	12

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/65/14	82T	6,08 mm	Yazlık
Sol Arka	175/65/14	82T	6,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	175/65/14	82T	6,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	175/65/14	82T	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2025 13:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1399088	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2025 13:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.07.2025

Araç:

Volkswagen Polo 1.4i 16V

Motor kodu:

BBY

Üretim yılı;

02-05

Kilometre durumu:

161780 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

29.07.2025 12:26:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0106:

Emme manifoldu basınc sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0106:

Emme manifoldu basınc sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 17961:

HAVA BASINCI SENSORU VE/VEYA EMME BORUSU BASINC SE

NSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 532:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Konfor ana modilii

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 1598:

AKU IZLEME

VOLTAJ COK DUSUK

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Direksiyon

Direksiyon asistani

Ses/Video

Radio ayarlayici

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.09.2023		Çarpma	Hayır	0	TL
25.01.2015		ERPÇarpma	Hayır	1763.15	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2025 13:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1399088	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2025 13:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1399088
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1399088
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı




Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Egzoz sistemi, Arka susturucu > Pas



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Cam yıkama/silme sistemi, Silecek kolu, arka > Kırılmış



Cam yıkama/silme sistemi, Silecekler, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1399088
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Pas



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1399088 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç Kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. koltuklarda kılıf olduğundan gözle kusur kontrolü yapılamadı. Kapı gergileri ses yapıyor. Motorda yağ kaçağı, soğutma sıvısı ve v kayışı çatlak olduğundan dolayı DYNO TESTİ yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2025 13:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1399088	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2025 13:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası